

Kraków, dnia 6.09.2022.

OC-02.17/11.129.2022

znak pisma

**Protokół kontroli nr 129/2022**  
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej  
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:  
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.03.2021.  
podinspektor Elżbieta Cyndlik-Możdżwińska  
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 6.09.2022 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej  
w II Liceum Ogólnokształcącym, ul. Sobieskiego 9  
31-136 Kraków  
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej Wydział Edukacji UMK  
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p Marek Stępanowski  
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p Marek Stępanowski  
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki szkoły i otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokół z dnia 06.05.2022. - ponizszym.

b/ instalacja elektryczna

Protokół nr 2022/KRA/121 z dn. 20.05.2022. oraz 2022/KRA/107 z dn. 20.05.2022. - wdrożenie się do eksploatacji po umieszczeniu w sieci.

c/ instalacja odgromowa

Protokół nr 2022/KRA/121 z dn. 20.05.2022. - wdrożenie umiędowienia

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół z przeglądu przewodów kominowych nr 120/2022 z dn. 05.2022.  
- pozytywny (Licium) Protokół nr 118/2022 z dn. 05.2022. umieszczenie  
- pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Aktualizacja listopad 2018 (11LO), październik 2008 (sala gimnastyczna)

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Protokół z dn. 28.03.2022. przegląd techn. i konserwacja hydrantów  
- sprężarki, zapalnicze z uognikiem

b/ instalacja hydrantowa

4 hydranty wewnętrzne Ø25 w budynku sali gimnastycznej  
Budynek dydaktyczny nie posiada sieci hydrantowej.  
Protokół z dn. 24.03.2022. (wyposażenie hydrantów, obliczenia - w normie)

Inne:

Protokół nr 2022/KRA/107 z dn. 20.05.2022. os. ewakuacyjne  
- pozytywny.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek Liceum w Łąskiej zabudowie miasta w 2008 do szkoły  
został dotychczas segment sportowy - Terenik. Budynek nr 10  
z 1883 r., trójkompiłowy, podpiwniczony z podłogami



