BUD-EXPERT

PRZEGLĄDY BUDOWLANE POMIARY ELEKTRYCZNE OPINIE I EKSPERTYZY

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU OKRESOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEGLĄD ROCZNY
PRZEGLĄD KOMINIARSKI



Nazwa obiektu budowlanego	**Budynek Służby Zdrowia**	
Adres obiektu budowlanego	**Kraków, ul. Kopernika 19e**	
Nazwa i adres zarządcy	**Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36/ Gmina Miejska Kraków**	
Numer protokołu	**FBSerwis/19e/ 1805 /2021**	
Data kontroli	**2021-05-18**	
Zespół kontrolny	**Janusz Gąsiorek**	**Łukasz Musiała**
	PDK/0174/OWOK/07 PDK/BO/0355/08	**PDK/0026/OWOS/07 PDK/IS/0275/07**

I. Podstawa opracowania

Okresowa kontrola obiektu budowlanego została wykonana w oparciu o obowiązek wyrażony przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1333).

Protokoły opracowane zostały na potrzeby rejestracji w Książce Obiektu Budowlanego, której funkcjonowanie określa zarówno w/w ustawa, jak i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 120, poz. 1134).

Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca kontroli przechowuje w archiwum.

Kolejną okresową kontrolę należy wykonać przed: **31 grudnia 2022r.**

II. Zakres okresowej kontroli

Zakres przeglądu technicznego określają wyżej przytoczone przepisy. Kontrola obejmuje w szczególności: elementy konstrukcji obiektu, instalacje obiektu, oraz urządzenia służące ochronie środowiska.

Ocena stanu technicznego określona została na podstawie oględzin, pomiarów, oraz wyników badań nieniszczących przeprowadzonych podczas kontroli. Protokół określa zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania.

Poniższe ustalenia służą dokonaniu wpisów do Książki Obiektu Budowlanego i tylko w tym zakresie mogą być wykorzystywane. Szczegółowe ekspertyzy dotyczące poszczególnych elementów obiektu lub jego całości opracowywane są na podstawie odrębnych przepisów.

III. Zespół kontrolny

Podpisy członków zespołu znajdują się na ostatniej stronie.

Zespół kontrolny dokonał oględzin obiektu oraz zapoznał się z udostępnioną dokumentacją. Na tej podstawie, w oparciu o wiedzę i doświadczenie, sporządzono niniejszy protokół okresowej kontroli.

IV. Charakterystyka i dane techniczne obiektu

A. Sposób użytkowania obiektu

Obiekt **– obecnie nieużytkowany.**

B. Powierzchnie

– Powierzchnia zabudowy: < 2 000,00 m^2

C. Instalacje

Obiekt wyposażony w następujące instalacje:

- ☒ Instalacja zimnej wody użytkowej
- ☒ Instalacja ciepłej wody użytkowej
- ☒ Instalacja centralnego ogrzewania
- ☐ Kotłownia
- ☒ Węzeł cieplny
- ☒ Instalacja kanalizacji sanitarnej
- ☒ Instalacja kanalizacji deszczowej
- ☐ Pojemniki do gromadzenia i segregacji odpadów
- ☒ Instalacja wentylacji grawitacyjnej
- ☒ Instalacja wentylacji mechanicznej
- ☐ Przewody spalinowe
- ☐ Przewody dymowe
- ☐ Urządzenia klimatyzacji freonowej
- ☐ Separator tłuszczy
- ☐ Separator substancji ropopochodnych
- ☐ Instalacja gazowa – odłączona w szafce gazowej
- ☐ Instalacja tryskaczowa

Legenda oznaczeń pilności wykonania robót

„A” – najmniej pilne, należy wykonać podczas najbliższego okresowego remontu, dana część budynku lub instalacji jest obecnie sprawna i zaznaczamy tylko ewentualną możliwość pogorszenia jej stanu w najbliższym czasie,

„B” – średnio pilne, należy przeprowadzić remont w najbliższym terminie, dana część budynku lub instalacji nie spełnia obecnie w pełni swoich funkcji, istnieje ryzyko pogorszenia stanu technicznego danego elementu,

„C” – bardzo pilne, należy przeprowadzić naprawę w terminie natychmiastowym, dana część budynku lub instalacji praktycznie nie spełnia swojej funkcji, istnieje ryzyko znacznego uszkodzenia innych elementów budynku lub instalacji,

„AL” – stan alarmowy, stan danego elementu budynku lub instalacji stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa przebywających w budynku osób, remont natychmiastowy jest bezwzględnie konieczny.

V. INFORMACJA PRAWNA

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane art. 70 ust.1 właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

1. Protokół ze sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku narażony na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania.

L.p.	Specyfikacja	Opis i ocena stanu technicznego Charakterystyka i lokalizacja uszkodzenia - usterki	Numer fotografii	Zakres robót remontowych	Pilność wykonania
1	**KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA**				
1.1	**Fundamenty**	Nieprawidłowości pracy fundamentów nie zauważono.			
1.1.1	Opaska	Opaska betonowa, z betonowych płyt chodnikowych i kostki betonowej. Stan techniczny zadowalający. Rozwój roślinności.	057 185	Usunąć roślinność z opaski.	A
1.1.2	Odprowadzenie wód opadowych	Dach odwadniany jest rynnami i rurami spustowymi z blachy ocynkowanej do kanalizacji deszczowej i na przyległy teren. Stan techniczny zadowalający. Uszkodzone odcinki rynien i rur spustowych. Niedrożne, porośnięte roślinnością rynny.	053 055 327 344	Wymienić uszkodzone fragmenty instalacji. Oczyścić rynny.	C C
1.1.3	Izolacja pionowa fundamentów	Stan techniczny izolacji fundamentów niezadowalający. Widoczne zawilgocenie ścian fundamentowych.	242	Zalecane wykonanie ekspertyzy technicznej w celu wykazania metod poprawy stany izolacji ścian fundamentowych.	B
1.2	**Elewacje**	Wykonana w technologii tynków mineralnych, cegieł ceramicznych nietynkowanych. Stan techniczny zadowalający. Widoczne spękania i ubytki tynków.	052 143 176 319	Zalecane wykonanie punktowych napraw i odnowienie powłoki malarskiej.	A
1.2.1	Attyki, gzymsy	Gzymsy tynkowane zabezpieczone obróbkami blacharskimi. Stan			

		techniczny dobry.			
1.2.2	Elementy zamocowane do elewacji.	Klimatyzatory, lampy oświetleniowe, zwody instalacji odgromowej. Stan techniczny mocowań dobry.			
1.2.3	Cokoły	Cokół wyłożony płytkami ceramicznymi, tynkowany i bez wyodrębnionego cokołu - cegły nietynkowane. Stan techniczny zadowalający. Destrukcja cegieł w strefie cokołowej.	331 342	Zalecane wykonanie cokoły np. tynk mineralny po wcześniejszym sprawdzeniu izolacji fundamentów.	A
1.2.4	Schody zewnętrzne	Schody betonowe. Stan techniczny zadowalający. Rozwój roślinności, korozja stalowych kątowników.	177 223	Zabezpieczyć antykorozyjnie kątowniki, usunąć roślinność.	B
1.2.5	Murki oporowe	Betonowe. Stan techniczny dobry.			
1.2.6	Balkony, tarasy	Żelbetowe, bariery stalowe z wypełnieniem betonowym. Nawierzchnia z okładzin ceramicznych. Stan techniczny zadowalający. Powierzchniowa korozja barier, zabrudzenia płytek ceramicznych.	214	Odnowić powłoki antykorozyjne, oczyścić płytki.	B
1.2.7	Zadaszenia	Wykonane w konstrukcji stalowej, pokrycie z poliwęglanu. Stan techniczny niezadowalający. Uszkodzenia płyty poliwęglanowej, zbyt duży rozwój roślinności na zadaszeniu.	266	Wymienić uszkodzoną płytę, regularnie przycinać bluszcz.	B
1.3	**Szkielet nośny**				
1.3.1	Warunki konstrukcyjno-materiałowe	Konstrukcja tradycyjna murowana.			
1.3.2	Elementy obciążające konstrukcję	Nadmiernych obciążeń nie zaobserwowano.			
1.4	**Ściany**				
1.4.1	Nośne i osłonowe	Murowane. Stan techniczny dobry.			
1.4.2	Działowe	Murowane. Stan techniczny dobry.			
1.4.3	Powłoki malarskie, okładziny	Farby emulsyjne, okładziny ceramiczne. Stan techniczny zadowalający. Występują zabrudzenia i uszkodzenia użytkowe i mechaniczne, ubytki	024 028 134	Budynek w obecnym czasie nie jest użytkowany. Przed przystąpieniem do użytkowania	

		tynkarskie, zaplamienia po zaciekach.	162	należy wykonać remont.	
1.5	**Stropy**	Stan techniczny dobry.			
1.5.1	Ugięcia	Nie zaobserwowano.			
1.5.2	Obciążenia	Nadmiernych obciążeń nie zaobserwowano.			
1.5.3	Sufity	Tynkowane malowane. Stan techniczny zły. Uszkodzenia powłok malarskich.	020	Patrz pkt 1.4.3	
1.6	**Podłogi i posadzki**				
1.6.1	Nawierzchnia	Okładziny ceramiczne, wykładziny i panele podłogowe, lastryko. Część pomieszczeń posiada nawierzchnie w dobrym stanie technicznym, na części stan techniczny jest zły.	133 242 369 412	Budynek w obecnym czasie nie jest użytkowany. Przed przystąpieniem do użytkowania należy wykonać remont podłóg.	
1.7	**Klatki schodowe, schody, pochylnie**	Żelbetowe. Stan techniczny dobry.			
1.7.1	Nawierzchnie	Okładziny ceramiczne, lastrykowe, wykładzina PCV. Stan techniczny dobry.			
1.7.2	Barierki, balustrady, biegi i spoczniki	Barierki stalowe malowane, pochwyty drewniane. Stan techniczny dobry.			
1.8	**Dach**	Brak dostępu na dach i strych.			
1.8.1	Warunki konstrukcyjno-materiałowe				
1.8.2	Pokrycie				
1.8.3	Obróbki blacharskie				
1.8.4	Świetliki dachowe				
1.8.5	Kominy, ławy kominiarskie				
1.8.6	Elementy zamocowane na dachu				
1.9	**Stolarka, ślusarka**				
1.9.1	Okna	Stolarka okienne drewniana i stalowa. Stan techniczny zadowalający. Złuszczenia powłok malarskich i korozja stalowych elementów.	153 161	Wykonać konserwację.	B
1.9.2	Drzwi	Drewniane, stalowe. Stan techniczny zadowalający.			

		Powierzchniowa korozja.	175 189	Odnowić powłoki antykorozyjne.	B

2. Protokół ze sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska.

Lp	Specyfikacja	Opis i ocena stanu technicznego Charakterystyka i lokalizacja uszkodzenia - usterki	Numer fotografii	Zakres robót remontowych	Pilność wykonania
2	**INSTALACJE SANITARNE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA**				
2.1	**Instalacja wody zimnej**	Instalacja wody zimnej zasila obiekt dla celów higienicznych. Przed ponownym użytkowaniem obiektu przeprowadzić próby szczelności instalacji.			
2.1.1	Przyłącze	Przyłącze do sieci wodociągowej. Stan techniczny: zadowalający			
2.1.2	Przejścia przez ściany budynku	Szczelne i suche.			
2.1.3	Wodomierz	Wodomierz Stan techniczny: zadowalający			
2.1.4	Zawór główny	Główny zawór odcinający.			
2.1.9	Instalacja (rury, zawory, przyłącza)	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych i z tworzywa. Zawory odcinające kulowe. Stan techniczny: zadowalający Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Szafki hydrantowe. Występują szafki hydrantowe niekompletne.	401	Uzupełnić szafki hydrantowe.	C
2.1.10	Izolacja	Izolacja wykonana z otulin z pianki PE, typ tubolit i thermaflex. Stan techniczny: zadowalający			
2.2	**Instalacja wody ciepłej**	Instalacja wody ciepłej zasila obiekt dla celów higienicznych. Przed ponownym użytkowaniem obiektu przeprowadzić próby szczelności instalacji.			
2.2.1	Sposób przygotowania	Przygotowywana z podgrzewaczy elektrycznych.			
2.2.2	Instalacja (rury, zawory, armatura)	Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych i z tworzywa, zawory odcinające kulowe. Stan techniczny:			

		zadowalający			
2.2.3	Izolacja	Izolacja wykonana z otulin np. z pianki PE, typ tubolit i thermaflex. Stan techniczny: zadowalający			
2.3	**Instalacja C.O. i CHT.**	Instalacja c.o. nieczynna, uszkodzona (rozmrożona)		W przypadku adaptacji budynku do użytkowania wykonać całościową modernizację instalacji.	
2.3.1	Sposób ogrzewania	Pomieszczenia: ogrzewanie grzejnikowe zasilane z węzła cieplnego.			
2.3.2	Instalacja (rury, zawory, grzejniki)	Instalacja wykonana z rur stalowych. Grzejniki żeliwne i typu faviera zawory kulowe i termostatyczne. Stan techniczny: zły Grzejniki uszkodzone, rozmrożone.	375 408 410	Wykonać kompleksową modernizację instalacji c.o.	B
2.5	**Węzeł cieplny**	Węzeł nieczynny (odłączony od instalacji) Przed uruchomieniem przeprowadzić niezbędny przegląd węzła pod względem sprawności i szczelności.			
2.5.1	Przejścia przyłączy przez ściany budynku	Szczelne i suche.			
2.5.2	Opomiarowanie (ciepłomierze, wodomierze)	Ciepłomierze Stan techniczny: zadowalający			
2.5.3	Rurociągi obiegów wodnych	Instalacja z rur stalowych spawanych i łączonych na skręcanie. Stan techniczny : zadowalający			
2.5.4	Armatura i pompy	Zawory odcinające kulowe, zawory regulacyjne, pompy Grundfos. Stan techniczny : zadowalający			
2.5.5	Zbiorniki (zasobniki, naczynia przeponowe, wymienniki)	Naczynia przeponowe Reflex. Wymienniki płytowe. Stan techniczny: zadowalający			
2.5.6	Izolacje	Izolacja wykonana z otulin np. z pianki PE, typ tubolit i thermaflex. Stan techniczny: zadowalający			
2.7	**Kanalizacja**	Kanalizacja sanitarna			

	sanitarna	odprowadza ścieki z pomieszczeń sanitarnych.			
2.7.1	Przyłącze	Podłączenie do sieci miejskiej.			
2.7.2	Przejścia przez ściany budynku	Szczelne.			
2.7.3	Rurociągi i armatura (zawory burzowe, rewizje)	Rurociągi i armatura z PVC i żeliwna. Stan techniczny: zadowalający			
2.7.4	Podejścia / przybory	Podejścia wykonane z PVC. Ceramika sanitarna. Stan techniczny: zadowalający			
2.7.5	Rury wywiewne	Wyprowadzone ponad dach. Stan techniczny: zadowalający			
2.7.6	Studzienki rewizyjne	Studzienki rewizyjne zlokalizowane na terenie przyległym. Włazy żeliwne. Studzienki są kompletne i nie stanowią zagrożenia dla ruchu pieszego i przejeżdżających pojazdów.			
2.8	**Kanalizacja deszczowa**				
2.8.1	Sposób odwodnienia powierzchni	Dach odwadniany przez rynny i rury spustowe. Stan techniczny: zadowalający			
2.8.2	Przyłącze	Podłączenie do sieci miejskiej.			
2.8.3	Rynny, rury spustowe	Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Rewizje żeliwne. Stan techniczny: zadowalający Uszkodzone rynny i rury spustowe. Korozja rewizji żeliwnych	039 053 055 320	Wymienić uszkodzone odcinki rynien i rur spustowych. Zabezpieczyć antykorozyjnie	C A
2.8.4	Kanały otwarte	Studzienki deszczowe zakończone kratami żeliwnymi. Stan techniczny: zadowalający.			
2.8.5	Studzienki rewizyjne	Studzienki rewizyjne zlokalizowane na terenie przyległym. Włazy żeliwne. Studzienki są kompletne i nie stanowią zagrożenia dla ruchu pieszego i przejeżdżających pojazdów.			

3. Dział obejmujący sprawdzenie stanu technicznego instalacji wentylacyjnej, spalinowej i dymowej

Lp	Specyfikacja	Opis i ocena stanu technicznego Charakterystyka i lokalizacja uszkodzenia - usterki	Numer fotografii	Zakres robót remontowych	Pilność wykonania
3	**INSTALACJE SPALINOWE, DYMOWE I WENTYLACYJNE**				
3.3	**Przewody wentylacyjne - wentylacja grawitacyjna**				
3.3.1	Kanały wentylacyjne	Kominy murowane wyprowadzone ponad dach. Stan techniczny: zadowalający			
3.3.2	Drożność nawiewu / wywiewu	Zanieczyszczone kratki wentylacyjne.	389	Wyczyścić kratki wentylacyjne.	B
3.3.4	Wyloty wentylacji	Otwory wentylacyjne w kominach murowanych. Wywiewki stalowe. Stan techniczny: zadowalający			
3.4	**Przewody wentylacyjne - wentylacja mechaniczna**	Wentylacja mechaniczna wyłączona z eksploatacji.			
3.4.3	Zespoły nawiewno-wywiewne	Wentylatory dachowe wyciągowe. Stan techniczny wizualny: zadowalający		Przed ponownym użytkowaniem obiektu, przeprowadzić kompleksowy przegląd instalacji wentylacji mechanicznej.	
3.4.7	Wyloty instalacji	Kratki wentylacyjne. Stan techniczny: zadowalający			

Dokumentacja fotograficzna



020.JPG



024.JPG



028.JPG



039.JPG



052.JPG



053.JPG



055.JPG



057.JPG



133.jpg



134.jpg



143.jpg



153.jpg



161.jpg



162.jpg



175.jpg



176.jpg



177.jpg



185.jpg



189.jpg




214.jpg



223.jpg



242.jpg



266.jpg



319.jpg



320.jpg



327.jpg



331.jpg



342.jpg



344.jpg



369.jpg



375.jpg




389.jpg



401.jpg



408.jpg



410.jpg



412.jpg

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J3W-4JI-NUQ *

Pan Janusz Andrzej Gąsiorek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0355/08

adres zamieszkania ul. Lwowska 96, 37-200 Przeworsk

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0055/0002/07

Rzeszów, 2007-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.)* i art. 12 ust.1 pkt 2, art. 12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 2 , art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.)* zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, oraz § 17 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w związku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

stwierdzamy, że

Pan JANUSZ GĄSIOREK
inżynier
/kierunek studiów - budownictwo/
ur. 20 lutego 1967 r., miejsce urodzenia - Przeworsk
otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0174/OWOK/07

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako .....

mgr inż. Andrzej Hliniak .....

mgr inż. Lech Krupiński .....

Otrzymują:
1. Pan Janusz Gąsiorek
ul. Lwowska 96
37-200 Przeworsk
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

NIP: 797-159-31-24 REGON: 671945838
tel. 0-793-678-456 biuro@bud-expert.com www.bud-expert.com

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FCT-XYQ-RTA *

Pan Łukasz Marcin Musiała o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0275/07

adres zamieszkania Grzęska 408, 37-200 Przeworsk

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0055/0047/ 07

Rzeszów, 2007-06- 29

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.)* i art.12 ust.1 pkt 2, art. 12 ust. 3, art.13 ust.2 , art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.)* oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w związku z art.104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm)

stwierdzamy , że

Pan ŁUKASZ MUSIAŁA
magister inżynier
/kierunek studiów- inżynieria środowiska /
ur. 27 czerwca 1978 r., miejsce urodzenia - Wrocław
otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0026/OWOS/07

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako .....
mgr inż. Andrzej Hliniak .....
mgr inż. Lech Krupiński .....

Otrzymują:
1. Pan Łukasz Musiała
zam. Świętoniowa 136
37-200 Przeworsk
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

NIP: 797-159-31-24 REGON: 671945838
tel. 0-793-678-456 biuro@bud-expert.com www.bud-expert.com

Podpisy członków zespołu kontrolnego:



Janusz Gąsiorek



Łukasz Musiała

<u>Wnioski pokontrolne:</u>
Na podstawie przeprowadzonej kontroli okresowej stwierdza się, że obiekt jest w dobrym stanie technicznym, nie stwarza zagrożenia dla osób i mienia oraz nadaje się do dalszego użytkowania.