



II DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA STANU ISTNIEJĄCEGO

II.1. SYTUACJA





ZD1. PŁYTA TARASU NAD GARAZEM – PŁYTKI CERAMICZNE W DOBRYM STANIE



GZYMS W DOBRYM
STANIE TECHNICZNYM

ZD2. SCIANA ZEWNĘTRZNA PODŁUŻNA - CZĘŚĆ NADZIEMNA GARAZU . WYMIENIONE OKNA GARAZOWE.




GZYMS W DOBRYM
STANIE TECHNICZNYM



GZYMS W DOBRYM
STANIE TECHNICZNYM

ZD.2.1;2.2



ZD3. WIDOK NA BRAMĘ WJAZDOWĄ DO GARAZU – KONSTRUKCJA STALOWA



ZD4. WNĘTRZE GARAZU – PŁYTA STROPOWA OCIEPLONA SUPREMĄ GR 5cm



ZD5. ODKRYWKA ZBROJENIA PŁYTY STROPOWEJ
- ZBROJENIE GŁÓWNE – STAL OKRĄGŁA ϕ 10 co 15 cm.

Zbrojenie główne
 ϕ 10 co 15cm
- korozja zbrojenia
około 40 %