

obiekt	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONCRNY PODKONIEJ przedwojennej części budynku Ambasady USA w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 29 w ramach zadania: Remont Wyjazdu Ambasady do wnętrza dziedzińca głównego
temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie art. 62 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2012 r. (Dz. U. nr 75, poz. 431) z dnia 14 maja 2013r. (Dz. U. z 2013 poz. 1422)
opracował	mgr inż. Grzegorz Łęczkowski rzeczoznawca budowlany nr uprawnień 12/2/2010
data	styczeń 2013r.
nazwa rys.	RZUT PARTERU
skala	1:100