

OC-Q2 1711.139.2021.

znak pisma

Kraków, dnia 30.09.2021.

Protokół kontroli nr 139 / 2021.z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.03.2021.

podinspektor Elżbieta Ciolek-Mośdzińska

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 30.09.2021. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej

w Szkole Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a, 31-624 Kraków

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej Wydział Edukacji UMK.

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Grzegorz Janara - Dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Grzegorz Janara

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki, kład + otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokół z dnia 19.02.2021 r. - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

Protokół nr 04/2021/SP 89 z dnia 20.04.2021 - pozytywny
w tym badanie przeciwpowodziowego wykonanie pobrało
spełnia normy

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



c/ instalacja odgromowa

Protokół nr 04/2019/SP 89 z dn. 19.04.2019.

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół nr 34/11000/2021 z dnia 10.06.2021. - pomylony

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Pracownicy czempiec 2019. Określenie 22.06.2021.
posiedze czeski graficzny

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Protokół wykonawczy z dn. 14.06.2021. - kontrola i karsena-
cp - ilosc normalna.

b/ instalacja hydrantowa

Protokół przeglądu hydrantów z dn. 14.06.2021.
10 hydrantów 0,25 bedonne osmiennic i przeplynu
3 hydranty H-8, 8, 10 na 2 petne - 20 waly przeplynowe.
Inne: Instalacje os. ochronne na drodze pichuacym
pachnacy z powierzchni ciotki do 10. skodacy boracy

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynki wolumetryczne skł. na 2 budynki nioły i soli
amponiczne, okelake, prebika.
Budynki skł. czadodyspozycyjny, mieszkalne
Tarcie budowy 14025 m² (wolumetryczne), kubatura 17483 m³
wysokosc budynku do 12 m. Persad mieszkalny i wysze-
ciany do 200 lat zrozonych z chaluwa na wyspedzi
wystepuie poaru. 4 waly ochronne, dno laktu
selwone, othate.
Czynna ochrona w dniu 23.09.2020.
Kolejne czynne prace w październiku 2021.
Przepracowany wybitnik ochronny.
Drogi parake i ochronne, othate.



Uwagi:

1. Należy usprawnić hydrofonię na II piętrze - kontrola wykonania
mają przepływ wody - uznać tekst do dnia 28.02.2021.
2. Należy dostarczyć protokoły z przebiegu instalacji
odgrzewania - brak protokołu z przebiegu z 04.2021., oraz
protokołu przebiegu instalacji osłony eksploatowanego.
- brak protokołu z przebiegu z 04.2021. - do dnia 15.10.2021.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

1. ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego.
2. instalacji hydrofonicznej.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wnioś ~~następujące zastrzeżenia*~~ do protokołu:

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

Elżbieta Goraliuk-Moździńska

(podpis osoby kontrolującej)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 89

im. Kornela Makuszyńskiego

31-624 Kraków, os. Piastów 34a

tel./fax 12 648-10-58

Dyrektor Szkoły

Grażyna Janawa

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

