



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

KM-05.5421.1.53.2022

Kraków, 13 czerwca 2022 r.

OCENA POKONTROLNA

Kontrolowany przedsiębiorca:

Artur Bajer „BAJMAX” Firma Wielobranżowa – prowadzący Podstawową Stację Kontroli Pojazdów, zlokalizowaną w Krakowie przy ul. Myślenickiej 103, kod rozpoznawczy stacji KR/084/P.

Data kontroli: 9 czerwca 2022 r.

Zakres kontroli:

- 1) Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym*,
- 2) Prawdopodobieństwo prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- 3) Prawdopodobieństwo wykonywania badań technicznych pojazdów.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Miasta Krakowa,

- 1) Małgorzata Grzesiak – Główny Specjalista w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, posiadająca legitymację służbową Nr 81/2017, wydaną 24 lutego 2017 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa,
- 2) Agnieszka Brzeska – Inspektor w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, posiadająca legitymację służbową Nr 106/2020, wydaną 19 sierpnia 2020 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa,

OCENA DZIAŁALNOŚCI KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY

W wyniku kontroli stwierdzono **nieprawidłowości** polegające na:

- 1) zamieszczeniu nieprawidłowych informacji w dokumentacji dotyczącej badania okresowego pojazdu przed pierwszą rejestracją w kraju, tj.:
 - określenie kraju rejestracji jako „PL” (poz. 00047/2022, 00097/2022, 00130/2022, 00281/2022),
 - niezasadne wskazanie daty pierwszej rejestracji pojazdu w kraju (00047/2022, 00163/2022, 00281/2022).Stanowi to naruszenie pkt C) i E) Objaśnień do wzoru *Zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu* stanowiącego załącznik nr 3 rozporządzenia¹
- 2) nieczytelności tabliczki znamionowej czytnika informacji diagnostycznej OBD II/EOBD BOSH KTS 540 (numer fabryczny 980053028, rok produkcji 2007) i braku możliwości identyfikacji ww. urządzenia z treścią protokołu odbioru stacji wydanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Stanowi to naruszenie § 14 ww. rozporządzenia², w związku z art. 83 ust 3 pkt 4 i pkt 5 ustawy³

¹ rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. 2015 r. poz. 776 ze zm.),

² rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. nr 40, poz. 275 ze zm.)

³ ustawa Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988)

Zalecenia pokontrolne:

- 1) prawidłowo określać kraj rejestracji pojazdu,
- 2) nie odnotowywać daty pierwszej rejestracji pojazdu w kraju podczas wykonywania badania okresowego przed pierwszą rejestracją na terenie RP,
- 3) wystąpić do producenta czytnika informacji diagnostycznych OBD II/EOBD model BOSH KTS 540 o nadanie tabliczki znamionowej,
- 4) przedstawić pisemne wyjaśnienia przedsiębiorcy o przyczynie zaistnienia stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Termin usunięcia stwierdzonych naruszeń:

pkt 1-2 – od dnia odebrania oceny pokontrolnej,

pkt 3-4 – 14 dni od dnia odebrania oceny pokontrolnej.

Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Artur Bajer – przedsiębiorca

z up. PREZYDENTA MIASTA

Małgorzata Grzesiak
Główny Specjalista w Wydziale
Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Otrzymują:

1/ Pan Artur Bajer BAJMAX

ul. Myślenicka 103, 30-698 Kraków

2/ akta kontroli

Do korekty odbior
15.06.2022
Alh Bg 8