

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r.

MZ.5580.1.6.2017.SS

Protokół

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 7, ust. 3 pkt 1, ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 603) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. 2005 Nr 225, poz. 1934),

ml. bryg. Sławomir Ścibiorek - Starszy Specjalista

(stopień, tytuł, imię i nazwisko strażaka upoważnionego lub imię i nazwisko innej upoważnionej osoby)

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie legitymujący się upoważnieniem Nr 106 z dnia 7 lutego 2017 r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie; przeprowadził w dniu 15 lutego 2017 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Praska 25, 30-329 Kraków

(podmiot objęty czynnościami)

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Praska 25, 30-329 Kraków

(miejsce przeprowadzenia czynności)

Czynności prowadzono w obecności: pani Beata Magiera – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
pani Jolanta Cioś – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
(imię i nazwisko przedstawiciela jednostki)

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Praska 25, 30-329 Kraków.

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Kontrolę przeprowadzono w związku z brakiem spełnienia wymogu wyposażenia dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 2 lx.

Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej zostały przeprowadzone w dniach 1-3 lutego 2017 r. w związku z zakończeniem prac budowlanych oraz zamiarem przystąpienia do użytkowania inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na kaplicę wraz z pomieszczeniami przyległymi oraz przebudowa pomieszczeń doraźnej pomocy medycznej i administracyjnych wraz z budową wew. instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i teletechnicznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudową rampy zjazdowej na pochylnię dla niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 19/2 obr. 8 Podgórze przy ul. Praskiej 25”. Opis ustaleń z ww. kontroli został zawarty w protokole znak: MZ.5564.2.23.2017.TJ z dnia 3 lutego 2017 r.

Podczas ostatniej kontroli stwierdzono, że projekt budowlany z października 2016 r. pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na kaplicę wraz z pomieszczeniami przyległymi oraz przebudowa pomieszczeń doraźnej pomocy medycznej i administracyjnych wraz z budową wew. instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i teletechnicznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudową rampy zjazdowej na pochylnię dla niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Praska 25, Kraków, dz. nr 19/2 obr. 8 Podgórze”, główny projektant: mgr inż. arch. Joanna Klusak, upr. nr MPOIA/068/2010, zawiera zapisy dotyczące wyposażenia budynku w urządzenia przeciwpożarowe oraz rozwiązania techniczne zrealizowane w obiekcie w 2011 r. w celu dostosowania

obiektu do wymagań przeciwpożarowych oraz zaleceń zawartych w postanowieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 maja 2011 r. Dotyczą one m.in. wymagania odnośnie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu nie mniejszym niż 2 lx.

Podczas ostatniej kontroli przedłożono do wglądu protokół z pomiaru natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 2 lutego 2017 r., wykonany przez mgr inż. Tomasza Pałosa, Koordynatora ds. Ochrony Przeciwpożarowej. Na podstawie wyników pomiarów zawartych w przedmiotowym protokole stwierdzono, że założona wartość natężenia oświetlenia awaryjnego wynosząca 2 lx jest spełniona w przebudowanej części w piwnicy oraz w części korytarza na I piętrze tj w częściach objętych czynnościami odbiorowymi. W pozostałych obszarach budynku wartość natężenia oświetlenia wynosiła poniżej 2 lx.


Podczas obecnych czynności kontrolno-rozpoznawczych przedłożono do wglądu protokół z pomiaru natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 15 lutego 2017 r. – orzeczenie: „Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdza się, że instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełnia wymagania określone w podstawie prawnej przytoczonej na wstępie protokołu.”, pomiary wykonał: mgr inż. Tomasz Pałosz, Koordynator ds. Ochrony Przeciwpożarowej. Pomiary zawarte w protokole potwierdzają spełnienie wymagań minimalnego natężenia oświetlenia wynoszącego 2 lx na drogach ewakuacyjnych Domu Pomocy Społecznej. Oświetlenie o mniejszych wartościach natężenia znajduje się w pomieszczeniach kuchennych i zaplecza kuchennego i średnia wartość wynosi 1,5 lx. Kopia protokołu w załączeniu.

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do treści ustaleń zawartych w protokole.

Protokół spisano na 2-ch stronach w 2-ch egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano - z zastrzeżeniami; - bez zastrzeżeń. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

Beata Magreka
kontrolowany

Starszy specjalista

mł. bryg. mgr inż. Sławomir Scibiorek
kontrolujący