



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

KM-05.5421.1.44.2018

Kraków, 26 czerwca 2018 r.

OCENA POKONTROLNA**Kontrolowany przedsiębiorca:**

Jacek Menżyński Serwis Samochodowy – prowadzący Podstawową Stację Kontroli Pojazdów zlokalizowaną w Krakowie przy ul. Mogiłskiej 118, kod rozpoznawczy stacji KR/112/P, uprawnioną do badania pojazdów, zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 1 litera a), litera b), ustawy *Prawo o ruchu drogowym* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, ze zm.).

Zakres kontroli:

1. Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – *Prawo o ruchu drogowym*,
2. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji,
3. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów.

Kontrolę przeprowadził: w dniu 25 czerwca 2018 r.,

na podstawie upoważnienia Nr KM-05.5421.1.44.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. - pracownik Urzędu Miasta Krakowa,

Małgorzata Grzesiak – Główny Specjalista w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, posiadający legitymację służbową Nr 81/2017, wydaną 24.02.2017 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.

OCENA DZIAŁALNOŚCI KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W wyniku kontroli stwierdzono **uchybień** polegające na:

- 1) nie przekazaniu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, danych o wykonanych czynnościach/badaniach okresowych niezakończonych, które w następstwie przyczyn niezależnych od diagnosty unieważniono (rezygnacja klienta) i zapisano w informatycznym rejestrze badań w „trybie awaryjnym” – co stanowi naruszenie art. 80b ust. 3 ustawy *Prawo o ruchu drogowym*,
- 2) niedbałym wykonaniu przez diagnostę Pawła Wolak (uprawnienie nr KBC/D/0074) - okresowego badania technicznego pojazdu opisanego w protokole kontroli z dnia 25 czerwca 2018 r. – w szczególności:
 - a. braku identyfikacji pasów bezpieczeństwa, – co stanowi naruszenie § 2 ust. 1 pkt 3 lit. g) oraz pkt 7.1.2. j) Tabeli zawartej w *Wymaganiach dotyczących kontroli oraz wytycznych dotyczących oceny usterek podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu* stanowiących załącznik Nr 1 Działu I rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.),
 - b. nie obliczenia rzeczywistej różnicy światłości między lewym i prawym światłem – co stanowi naruszenie § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz pkt 4.1.7. Tabeli zawartej w *Wymaganiach dotyczących kontroli oraz wytycznych dotyczących oceny usterek podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu* stanowiących załącznik Nr 1 Działu I ww. rozporządzenia.

Przy wydaniu niniejszej oceny wzięto pod uwagę, że w następstwie interwencji kontrolujących, diagnosta Paweł Wolak prawidłowo dokonał powtórnych pomiarów i sprawdzeń wchodzących w obowiązkowy zakres badania okresowego pojazdu.

Zalecenia pokontrolne

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami **zalecam:**

- 1) odnotowywać fakt przeprowadzenia badania technicznego pojazdu w trybie awaryjnym, poprzez dokonywanie właściwej adnotacji w rejestrze badań technicznym i zaświadczeniu potwierdzającym jego wykonanie, z zastrzeżeniem treści art. 80bc ustawy Prawo o ruchu drogowym, brzmiącym:
„W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenie danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia”,
- 2) starannie wykonywać wszystkie czynności wchodzące w obowiązkowy zakres przeprowadzanego badania technicznego pojazdu,
- 3) przeprowadzać badania techniczne w sposób określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach,
- 4) przedstawić pisemne wyjaśnienia o przyczynie zaistniałych uchybień oraz sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych,

oraz wyznaczam termin usunięcia stwierdzonych naruszeń:

pkt 4 – 14 dni od daty doręczenia oceny pokontrolnej,

pkt 1 - 3 – od zaraz.

Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Jacek Menżyński – Przedsiębiorca prowadzący Podstawową Stację Kontroli Pojazdów Nr KR/112/P.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Konrad Kuźma

Kierownik Referatu w Wydziale
Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Otrzymują:

- 1) Pan Jacek Menżyński
MEXOL Serwis Samochodowy
ul. Mogińska 118, 31-445 Kraków
- 2) akta kontroli

09.07.2018

Kierownik
Stacji Kontroli Pojazdów
KR/112/P
Inż. Jacek Menżyński