



NAZWA OBWODU	moc sumaryczna		KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	Zasilanie szafy sterowania automatyką hydroforów	Gniazdo serwisowe	Oświetlenie
Ps=	2,6kW					
Pi =	2,6kW			1,5	0,5	0,1

[illegible]