

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **VII-1.16**

Nazwa zadania: **Modernizacja SOSW Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących,
ul. Tyniecka 6**

przed zmianą:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Modernizacja basenu (w tym zakup i montaż urządzeń uzdatniających wodę).

Zabudowa klatek schodowych wraz z instalacją urządzeń oddymiania.

Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do obowiązujących wymogów.

Wykonanie p/pożarowej sygnalizacji dźwiękowej.

Budowa przepompowni wód opadowych.

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację basenu oraz zabudowę klatek schodowych wraz z instalacją urządzeń oddymiania.
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem.
3. Zabudowa klatek schodowych wraz z instalacją urządzeń oddymiania.

Efekt w 2007r.:

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody.

Zabudowane klatki schodowe wraz z zainstalowanymi urządzeniami oddymiania.

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

1. Modernizacja SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących – Internaty w tym:
 - zabudowa klatek schodowych wraz z instalacją urządzeń oddymiania,
 - modernizacja wejść i klatek schodowych,
 - dostosowanie dróg ewakuacyjnych,
 - wykonanie instalacji p/pożarowej i sygnalizacji alarmowej.
2. Modernizacja basenu wraz z wyposażeniem (bez modernizacji plaży wokół basenu).
3. Budowa przepompowni wód opadowych.

Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na zabudowę klatek schodowych wraz z instalacją urządzeń oddymiania w internatach.

2. Zabudowa klatek schodowych wraz z instalacją urządzeń oddymiania w internatach.
3. Modernizacja wejść i klatek schodowych w internatach.
4. Modernizacja basenu wraz z wyposażeniem (bez modernizacji plaży wokół basenu), w tym:
 - modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem dla basenu,
 - wymiana instalacji wodnej w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących – główne zasilanie z sieci wraz z modernizacją,
 - wyłożenie folią PCV basenu.

Efekt w 2007r.:

Zabudowane klatki schodowe wraz z instalacją urządzeń oddymiania oraz zmodernizowane wejścia i klatki schodowe w internatach.

Zmodernizowany basen wraz z wyposażeniem bez zmodernizowanej plaży wokół basenu.