



Należy ocieplić zaznaczone stropy wełną mineralną.
Należy ocieplić zaznaczone połacie wełną mineralną.
Należy ocieplić zaznaczone ściany styropianem.

<p>SOLARPOL</p> <p>POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ</p> <p>ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice</p>				
<p>TEMAT:</p> <p>Modernizacja energetyczna budynków Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie</p>				<p>NR PROJ.</p> <p>IR 019-16</p>
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jerzy Piłata	Nr BPP. Upr. 368/79		07.2016
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Zięba-Śliz	MPOIA/046/2006		07.2016
FORMAT	<p>OBIEKT:</p> <p>Warsztat Terapii Zajęciowej przy ulicy Cechowej 142 w Krakowie</p>			<p>FAZA:</p> <p>PW</p>
SKALA	<p>TEMAT RYSUNKU:</p> <p>Schemat ocieplenia poddasza</p>			<p>NR RYS.</p> <p>A-4</p>