



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

KM-05.5421.1.13.2015

Kraków, 10 kwietnia 2015 roku

OCENA POKONTROLNA

Kontrolowany przedsiębiorca:

AUTOMOBILE TORINO KRAKÓW Sp. z o.o. – prowadzącego Podstawową Stację Kontroli Pojazdów zlokalizowaną w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 288, kod rozpoznawczy stacji KR/117/P, uprawnioną do badania pojazdów zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 litera a), litera b) ustawy *Prawo o ruchu drogowym*.

Zakres kontroli:

1. Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – *Prawo o ruchu drogowym*,
2. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji,
3. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów.

Kontrolę przeprowadzili: w dniu 2 kwietnia 2015 r. pracownicy Urzędu Miasta Krakowa:

1. Małgorzata Grzesiak – Główny Specjalista w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, posiadający legitymację służbową Nr 34, wydaną 22 stycznia 2014 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa,
2. Wioleta Dubiel - Inspektor w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, posiadający legitymację służbową Nr 80/2013, wydaną 6 czerwca 2013 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Ocena działalności kontrolowanego przedsiębiorcy w zakresie objętym przedmiotem kontroli:

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia polegające na:

1. braku pełnej informacji w rejestrze badań technicznych (pozycje: 00005/15, 00019/15, 00021/15, 00025/15, 00026/15, 00049/15, 00067/15, 00074/15, 00083/15, 00093/15, 00102/15, 00107/15, 00110/15, 00112/15, 00116/15, 00139/15, 00150/15, 00151/15, 00158/15, 00166/15, 00179/15, 00181/15, 00197/15, 00199/15, 00203/15, 00219/15, 00237/15, 0265/15, 00269/15, 00272/15, 00277/15, 00279/15, 00298/15, 00304/15, 00307/15, 00310/15, 00316/15, 00325/15) o numerze protokołu oraz decyzji dopuszczającej urządzenie podlegające dozorowi technicznemu a w przypadku ich braku, o numerze zbiornika oraz daty ważności decyzji wydanej przez TDT - co stanowi naruszenie § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. 2013 r. poz. 1675 z późn. zm.),
2. braku informacji na wydanym zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym, (pozycje: 00005/15, 00019/15, 00021/15, 00025/15, 00026/15, 00049/15, 00067/15, 00074/15, 00083/15, 00093/15, 00102/15, 00107/15, 00110/15, 00112/15, 00116/15, 00139/15, 00150/15, 00151/15, 00158/15, 00166/15, 00179/15, 00181/15, 00197/15, 00199/15, 00203/15, 00219/15, 00237/15, 0265/15, 00269/15, 00272/15, 00277/15, 00279/15, 00298/15, 00304/15, 00307/15, 00310/15, 00316/15, 00325/15), w rubryce 1 „UWAGI” o numerze protokołu oraz decyzji dopuszczającej urządzenie podlegające dozorowi technicznemu a w przypadku ich braku, o numerze zbiornika oraz daty ważności decyzji wydanej przez TDT - co stanowi naruszenie zasad wypełniania

Wzoru zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym stanowiącym załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia,

3. nie ustaleniu następnego terminu badania technicznego oraz jego wyniku, dotyczy pozycji 00135/15 rejestry badań - co stanowi naruszenie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - *Prawo o ruchu drogowym* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia,
4. nieterminowym przekazywaniu należności z tytułu pobieranych opłat ewidencyjnych w miesiącach: październik 2014 roku, styczeń 2015 roku oraz luty 2015 roku - co stanowi naruszenie § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 852).

Zalecenia pokontrolne

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami **zalecam:**

1. dokonywać wszystkich obowiązujących wpisów w rejestrze badań technicznych,
2. dokonywać wszystkich obowiązujących wpisów na zaświadczeniach o przeprowadzonym badaniu technicznym,
3. określać wynik badania po każdym wykonanym badaniu technicznym (okresowym, dodatkowym), z wyłączeniem innych czynności (sprawdzenie prawidłowości montażu haka holowniczego) – co której czynności pozycje 1, 2 wypełnia się przez wyraźne skreślenie treści niemającej w tym przypadku zastosowania,
4. przedstawić pisemne wyjaśnienia uprawnionego diagnosty Rafała Marszałek na okoliczność wskazaną w pkt 3,
5. przekazywać w terminie do 10. dnia każdego miesiąca opłaty ewidencyjne pobrane w miesiącu poprzedzającym na rachunek bankowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

oraz **wyznaczam** termin realizacji zaleceń – **od zaraz**.

Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Leszek Olejniczak – Prezes Spółki prowadzącej Podstawową Stację Kontroli Pojazdów
Nr KR/117/P

Potwierdzam

z up. PREZYDENTA MIASTA
Małgorzata Grześiak
Małgorzata Grześiak
Główny Specjalista w Wydziale
Ewidencji Pojazdów i Kierowców

20.01.2015 *Leszek Olejniczak*
PREZES ZARZĄDU

Leszek Olejniczak POUCZENIE

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) – przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli, która w szczególności winna zawierać wpisy dokonane przez organ kontroli obejmujące zalecenia pokontrolne oraz zastosowane środki pokontrolne, jak również wpisy przedsiębiorcy informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź ich uchyleniu