


Naprawy mocowania istniejącej wełny mineralnej przy żelbetowych elementach na poddaszu w rejonie prac naprawczych - zapewnienie prawidłowej izolacji cieplnej sufitów podwieszanych przy elementach towarzyszących.

UWAGA: zaznaczenie fragmentu ściany i wieńca do odtworzenia jest elementem widokowym, nie przekrojem.

Skucie w poziomie poddasza wieńca ściany grubości 25,0cm na długości pomiędzy ścianami poprzecznymi i rozbiórka w/w ściany do poziomu ok. 1,90 od poziomu podłogi I piętra. Należy zwrócić uwagę na instalację elektryczną i tablicę piętrową, która musi być odtworzona. Odtworzenie ściany przy korytarzu/hallu - murowanie z cegły kartówki na zaprawie cementowo wapiennej, obustronnie tynkowane jw.z wieńcem w poziomie poddasza. Nad istniejącym drzwiami zamontować nadproża prefabrykowane typu "L" 2x120x190x150mm. Gładzie gipsowe, malowanie ściany od strony korytarza i hallu wraz z sufitem do linii schodów, kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem.

SPEKANIA ŚCIAN OBJĘTE OPRACOWANIEM.

UWAGA:
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem oraz ekspertyzą techniczną i projektem konstrukcyjnym.

TEL/FAX: (0 - 12) 423 - 15 - 29, 0 - 602 - 748 - 849.			
<div>PRACOWNIA architektoniczna</div> <div>31-043 Kraków, Plac Dominikański 1/5a</div> <div>mgr inż. arch. Joanna Kołodziej</div> <div>mgr inż. arch. Marcin Kołodziej</div>			
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW reprezentowana przez Zespół Ekonomiczki Osiedli w Krakowie ul. Ulanów 9, 31-450 Kraków		NR RYSUNKU: A - 5	
OBJEKT: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9, 30-117 KRAKÓW, UL. MLASKOTÓW 2A. PROJEKT NAPRAWY SPEKAN ŚCIAN I PIĘTRA.			
TYTUŁ RYSUNKU: PREKROJ A - A .			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Joanna Kołodziej UPB 306/2000		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marcin Kołodziej UPB SW -6/2003	
SKALA: 1:50		DATA: 06.2016 str. 24	

Legenda:

- ściany istniejące
- ściany przewidziane do przemurowania
- ściany przewidziane do przemurowania - wieniec żelbetowy