



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

KM-05.5421.1.70.2018

Kraków, 7 października 2018 r.

OCENA POKONTROLNA**Kontrolowany przedsiębiorca:**

AUTO CENTRUM GOLEMO Sp. J. – prowadzący Podstawową Stację Kontroli Pojazdów zlokalizowaną w Krakowie przy ul. Grota Roweckiego 6, kod rozpoznawczy stacji KR/045/P, uprawnioną do badania pojazdów, zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 1 litera a), litera b) ustawy *Prawo o ruchu drogowym* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, ze zm.).

Zakres kontroli:

1. Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – *Prawo o ruchu drogowym*,
2. Prawdliwość prowadzenia wymaganej dokumentacji,
3. Prawdliwość wykonywania badań technicznych pojazdów.

Kontrolę przeprowadził: w dniu 4 października 2018 r.,

na podstawie upoważnienia Nr KM-05.5421.1.70.2018 z dnia 28 września 2018 r. - pracownik Urzędu Miasta Krakowa,

Małgorzata Grzesiak – Główny Specjalista w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, posiadający legitymację służbową Nr 81/2017, wydaną 24.02.2017 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.

OCENA DZIAŁALNOŚCI KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY.

W wyniku kontroli stwierdzono **nieprawidłowości** polegające na:

- 1) nieprawidłowym wyznaczeniu kolejnego terminu badania okresowego dla pojazdu wyposażonego w instalację gazową (LPG):
 - a) poz. 00052/2018 - poprzez wyznaczenie kolejnego terminu badania okresowego do dnia 22.12.2019 r. tj. dwa lata od daty badania, zamiast do dnia – 22.12.2018 r.
 - b) poz. 02533/2018 - poprzez wyznaczenie kolejnego terminu badania okresowego do dnia 09.07.2020 r. tj. dwa lata od daty badania, zamiast do dnia – 09.07.2019 r.- co stanowi art. 81 ust. 6 ustawy *Prawo o ruchu drogowym*,
- 2/ nieprawidłowym naliczeniu opłaty za wykonanie badania dodatkowego na skierowanie starosty polegające na ustaleniu danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji (poz. 02310/2018), poprzez pobranie opłaty w wysokości 50, 00 zł, zamiast opłaty w wysokości 60,00 – co stanowi naruszenie § 3 ust. 2, w zw. z pkt 6.9 Tabeli opłat stanowiącej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2261, z późn. zm.),

W przedmiocie stwierdzonych nieprawidłowości (opisanych w pkt 1 niniejszej oceny), przeprowadzono analizę danych pobranych w wyniku kontroli oraz zapisów w dowodów rejestracyjnych badanych pojazdów przedstawionych przez diagnostę. Ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że błędne określenie terminów kolejnych badań okresowych nastąpiło wyłącznie w rejestrze badań technicznych i wydanych zaświadczeniach, przy prawidłowym ustaleniu tych terminów w dowodach rejestracyjnych badanych pojazdów (zał. 1-3 do niniejszej oceny). Pomyłki pisarskie w elektronicznym rejestrze zostały sprostowane i prawidłowe dane zostały przesłane do systemu informatycznego.

Ponadto stwierdzono **uchybienie** polegające na nie przekazaniu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, informacji o wykonanym badaniu dodatkowym/czynności sprawdzającej przeprowadzonej w celu sprawdzenia prawidłowości montażu haka holowniczego (poz. 00090/2018, 00177/2018, 00277/2018, 00294/2018, 00300/2018, 00333/2018, 00344/2018, 00356/2018, 00597/2018, 00636/2018, 00637/2018, 00638/2018, 00773/2018, 00893/2018, 00898/2018, 00918/2018, 00969/2018, 01061/2018, 01094/2018, 01194/2018, 01236/2018, 01317/2018, 01327/2018,

01356/2018, 01369/2018, 01383/2018, 01455/2018, 01490/2018, 01563/2018, 01618/2018, 01652/2018, 01676/2018, 01768/2018, 01794/2018, 01819/2018, 01924/2018, 01979/2018, 02028/2018, 02042/2018, 02044/2018, 02083/2018, 02159/2018, 02249/2018, 02296/2018, 02434/2018, 02451/2018, 02467/2018, 02508/2018, 02513/2018, 02519/2018, 02581/2018, 02587/2018, 02628/2018, 02694/2018, 02695/2018, 02783/2018, 02918/2018, 02946/2018, 02963/2018, 03009/2018, 03141/2018, 03156/2018, 03194/2018, 03231/2018, 03262/2018, 03280/2018, 03286/2018, 03298/2018, 03377/2018, 03381/2018, 03462/2018, 03473/2018, 03597/2018) – co stanowi naruszenie art. 80b ust. 3 ustawy *Prawo o ruchu drogowym*.

Na powyższą okoliczność obecni podczas kontroli diagności złożyli do protokołu oświadczenie wyjaśniając, że oprogramowanie stacji, które obecnie jest wykorzystywane do badań technicznych pojazdów nie pozwala na przekazanie informacji o czynnościach w zakresie „HAK”. Powyższe wynika z pominięcia ww. czynności w funkcjonującym katalogu badań systemu CEPIK 2.0 i jest tym samym przyczyną nieprawidłowej teletransmisji w zakresie przekazywanych przez stacje kontroli pojazdów do systemu CEPIK 2.0 danych o wykonanych badaniach pojazdów.

Zalecenia pokontrolne

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami **zalecam:**

- 1) wyznaczać termin kolejnego badania technicznego zgodnie z art. 81 ust. 3 - 7 ustawy *Prawo o ruchu drogowym*, rzetelnie dokumentować ten fakt w rejestrze badań technicznych i dowodzie rejestracyjnym,
- 2) pobierać opłaty za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w wysokości określonej w tabeli opłat powołanego rozporządzenia,
- 3) odnotowywać fakt przeprowadzenia badania technicznego pojazdu w trybie awaryjnym, poprzez dokonywanie właściwej adnotacji w rejestrze badań technicznym i zaświadczeniu potwierdzającym jego wykonanie, z zastrzeżeniem treści art. 80bc ustawy *Prawo o ruchu drogowym*, brzmiącym: „W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenie danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia”,
- 4) przedstawić pisemne wyjaśnienia o przyczynie zaistnienia stwierdzonej nieprawidłowości oraz sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych,

oraz **wyznaczam termin usunięcia stwierdzonych naruszeń:**

pkt 4 – **14 dni** od daty doręczenia oceny pokontrolnej,

pkt 1-3 – **od zaraz.**

Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Jolanta Golemo, Marek Golemo – wspólnicy spółki jawnej prowadzącej Podstawową Stację Kontroli Pojazdów Nr KR/045/P.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Kuzma

Kierownik Referatu w Wydziale
Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Otrzymują:

1. AUTO CENTRUM GOLEMO Sp. J.
ul. Grota Roweckiego 6, 30-348 Kraków
2. Akta kontroli

Dotyczy od 25.10

12.12.18 Dział Referatu