

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **VIII – 1.25**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych „Hutnik” S.S.A. przy
ul. Ptaszyckiego 4**

przed zmianą:

Finansowanie w 2004r.: **1 500 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

- montaż krzesełek na trybunach stadionu głównego ok. 2 000 szt. oraz regeneracja podłoża,
- ogrodzenie terenów od strony Mogiły oraz opracowanie dokumentacji technicznej,
- modernizacja ogrodzenia wewnętrznego boiska głównego,
- przebudowa bram wejściowych i pomieszczeń kas biletowych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- modernizacja pawilonu socjalnego położonego na działce Nr 521/23 w zakresie pokrycia dachowego oraz opracowanie projektu technicznego,
- modernizacja instalacji sterującej kamerami do monitoringu,
- modernizacja instalacji wody do zraszania głównego boiska piłkarskiego,
- modernizacja boiska treningowego nr 5 oraz zaplecza socjalnego, w tym: opracowanie projektu i dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji ULI i decyzji o pozwoleniu na budowę, przystosowanie boiska do położenia sztucznej nawierzchni oraz zabudowy boiska halą balonową.

Efekt w 2004r.:

- zamontowane krzeselka na trybunach stadionu głównego,
- ogrodzony teren od strony Mogiły oraz zmodernizowane ogrodzenie wewnętrzne boiska głównego,
- przebudowane bramy wejściowe,
- zmodernizowany pawilon socjalny,
- zainstalowany monitoring na stadionie,
- zmodernizowana instalacja do zraszania boiska głównego,
- częściowe wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku treningowym.

po zmianie:

Finansowanie w 2004r.:

1 563 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

- montaż krzesełek na trybunach stadionu głównego ok. 1 400 szt. oraz regeneracja podłoża,
- ogrodzenie terenów od strony Mogiły oraz opracowanie dokumentacji technicznej,
- modernizacja ogrodzenia wewnętrznego boiska głównego,
- modernizacja pawilonu socjalnego położonego na działce Nr 521/23 w zakresie pokrycia dachowego i infrastruktury zewnętrznej oraz opracowanie projektu technicznego,
- modernizacja instalacji sterującej kamerami do monitoringu,
- modernizacja instalacji wody do zraszania głównego boiska piłkarskiego,
- modernizacja boiska treningowego nr 5 w tym: opracowanie projektu i dokumentacji technicznej, przystosowanie boiska do położenia sztucznej nawierzchni oraz ułożenie sztucznej nawierzchni na boisku treningowym.

Efekt w 2004r.:

- **zamontowane krzeselka na trybunach stadionu głównego,**
- **ogrodzony teren od strony Mogiły oraz zmodernizowane ogrodzenie wewnętrzne boiska głównego,**
- **zmodernizowany pawilon socjalny,**
- **zainstalowany monitoring na stadionie,**
- **zmodernizowana instalacja do zraszania boiska głównego,**
- **ułożona sztuczna nawierzchnia na boisku treningowym.**