

obiekt	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY P.POŻAROWEJ przebudowy części środkowej budynku A w DPS im. L.A. Helclów w Krakowie przy ul.Helclów 2 dz.nr 119/14 oraz dostosowanie całego budynku A do wymogów ochrony pożarowej	
temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie par.2, ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (t.j. dz.u. 2015 poz.1422)	
opracował	Henryk Mryc rzeczoznawca ds. zabezp. p.poż. nr uprr.256/83	mgr inż.arch. Grzegorz Lechowicz rzeczoznawca budowlany dec.znak KOK/1922/KOW/2010 certif. nej. rzecz. budowl. poz.23/110/R/C
nazwa tyk.	RZUT 3 PIĘTRA	skala 1:100