

obiekt	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY P.POŻAROWEJ przebudowy części środkowej budynku A w DPS im. L.A. Helclów w Krakowie przy ul.Helclów 2 dz.nr 116/14 poz dostosowanie całego budynku A do wymogów ochrony pożarowej.	
temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie zał 2, ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastukury z dnia 12.04.2002r. (t.j. dz.u. 2015 poz.1422)	
opracował	Henryk Bryc rzeczoznawca ds. zabezp. p.poż. nr uprr.258/93	mgr inż.arch. Grzegorz Lechowicz rzeczoznawca budowlany dec.znak KK/01BZ/001/2010 certif. nej. rzecz. budowl. poz.23/10/R/C
nazwa rys.	RZUT PODDASZA	skala 1:100