



Kraków

OC-02.17M.38.2022
znak pisma

Kraków, dnia 15 marca 2022 r.

Protokół kontroli nr 38.2022
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021 r.

główny specjalista Wojciech Pająk

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 15.03.2022 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych w M. Filio - ul. Doborycka 20

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Edukacji UMK

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Paweł Szewczyński - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Paweł Szewczyński

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

pomieszczenia filii Zespołu Szkół Specjalnych

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

brak instalacji gazowej w wydzielonej

części budynku

b/ instalacja elektryczna

protokół nr 4/2021 z marca 2021 - pozytywny

c/ instalacja odgromowa

protokół nr 36/2018 z dnia 26.11.2018 (dla całego obiektu
Szkołnego ul. Dobrychle-20) pozytywny.
d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 526/2021 z dnia 18.08.2021- pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - październik 2021r.

Inne kontrole systemu oddymiania- 12.03.2022 "s. sprawny"

1.Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice płaszkowe, ilość normatywne, przegląd i konserwacja
z dnia 20.08.2021- sprzęt sprawny.

2/Instalacja hydrantowa

3 hydranty ϕ 25 (podstawowe) pomiar ciśnienia i wydajności

z dnia 20.08.2021- w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Filia Zespołu Szkół Specjalnych, zlokalizowana jest we wschodniej
części obiektu Szkołnego, III kondygnacyjnej, północnej komuny-
cyjnej ze szkółą podstawową na każdym poziomie drzwiami EI30.
Klatka schodowa wydzielona (EI30) z systemem oddymiania
Filia stanowi odrębny wydzielony strefę pożarową, z wydzieloną
dodatkową drogą ewakuacji pionowej. Na korytarzu znajduje się ewaku-
acyjna. Personel przeszkolony.
Ćwiczenia ewakuacyjne - z dnia 29 września 2021r.

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



W dniu kontroli (15 marca 2022) nie stwierdzono usterek,
ani uchybień, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożar-
-owe w części budynku, zajmowanej przez filię Zespołu
Szkół Specjalnych nr 11.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wnosi następujące zastrzeżenia*~~ do
protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Krzysztof Pajdak
Krzysztof Pajdak

(podpis osoby kontrolującej)

Zespół Szkół Specjalnych Nr 11
30-820 Kraków, al. Dygańskiego 25
tel/fax 659-15-12

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie

Paweł Szczawiński
Paweł Szczawiński

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl

