

INWENTARYZACJA
FOTOGRAFICZNA
USZKODZEŃ ELEWACJI
GIMNAZJUM NR 7
- BUDYNKU WPISANEGO
DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KRAKÓW UL.S.JACHOWICZA 5

Opracowanie:
mgr inż.arch.Eliza Stożek-Gaweł



1. RYSA NR 1 - SKRZYDŁO BOCZNE I
ELEWACJA ZACHODNIA I



2. RYSA NR 1 - SKRZYDŁO BOCZNE I ELEWACJA ZACHODNIA I



3. RYSY NR 3,4 - SKRZYDŁO BOCZNE I
ELEWACJA ZACHODNIA I



4. RYSY NR 5,6,7 - SKRZYDŁO BOCZNE I
ELEWACJA ZACHODNIA I



5. RYSA NR 8 WRAZ Z ODSPOJENIEM TYNKU - SKRZYDŁO BOCZNE I
ELEWACJA ZACHODNIA I



6. RYSY NR 9,10 - SKRZYDŁO BOCZNE I
ELEWACJA ZACHODNIA I



7. RYSA NR 11 - SKRZYDŁO BOCZNE I
ELEWACJA PÓŁNOCNA I



8. RYSA NR 12 - SKRZYDŁO BOCZNE I
ELEWACJA WSCHODNIA I



9. RYSA NR 13 - SKRZYDŁO BOCZNE I
ELEWACJA WSCHODNIA I



10. RYSA NR 14 - SKRZYDŁO BOCZNE I ELEWACJA WSCHODNIA I



11. RYSA NR 15 - SKRZYDŁO BOCZNE I
ELEWACJA WSCHODNIA I



12. RYSA NR 16 - SKRZYDŁO GŁÓWNE ELEWACJA PÓŁNOCNA



13. ODSPOJENIE TYNKU NR 17
- SKRZYDŁO BOCZNE II
ELEWACJA ZACHODNIA II



14. USZKODZENIA ELEWACJI
- SKRZYDŁO BOCZNE II
NAROŻNIK PŁN.-WSCH.II



15. ODSPOJENIA TYNKU NR 19 - SKRZYDŁO BOCZNE II
ELEWACJA POŁUDNIOWA





16. ODSPOJENIA TYNKU
- SKRZYDŁO GŁÓWNE
ELEWACJA WSCHODNIA





17. RYSY I ODSPOJENIA NR 20
- SKRZYDŁO GŁÓWNE
ELEWACJA WSCHODNIA



18. RYSA NR 21
- SKRZYDŁO GŁÓWNE
ELEWACJA POŁUDNIOWA



19. RYSA NR 22 - SKRZYDŁO GŁÓWNE - ELEWACJA POŁUDNIOWA



20. RYSA NR 23 - SKRZYDŁO GŁÓWNE - ELEWACJA POŁUDNIOWA



21. USZKODZENIA GZYMSU BUDYNEK GŁÓWNY



21. USZKODZENIA GZYMSU BUDYNEK GŁÓWNY