

Protokół kontroli nr 84 / 2018

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 07 / 2011 z dnia 7 stycznia
 LESEK JADOWSKI - Główny Specjalista
 (stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 31.07.2018 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej
 Domu Pomocy Społecznej, 30-329 Kraków
 ul. Praska 25

podległej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 (nazwa i adres kontrolowanej jednostki)
 (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:
 p. Beata Magiera - dyrektor
 p. Jolanta Niewiadomska - kierownik oddm - g
 (stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:
 p. Beata Magiera - dyrektor
 (imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: bieżące stopnia przestrzegania
 przepisów przeciwpowozowych

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:
 DPS 30-329 Kraków ul. Praska 25

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu i ustalono:

Protokół Nr 1/11/2015 z dnia 27.10.2015 bieżące
 instalacji odgromowej - porządku / bud. główny, garaż
 Protokół PAP-004-2017 z dnia 29.09.2017 bieżące
 instalacji elektrycznej w zakresie ochl. przeciwpowozowej
 Protokół Nr 16/2017 z dnia 21.12.2017 bieżące
 instalacji elektrycznej w zakresie ochl. przeciwpowozowej
 porządku / mierzonych chronione
 Protokół bieżący instalacji elektrycznej w zakresie ochl.
 instalacji elektrycznej w zakresie ochl. przeciwpowozowej
 dot. pom. wiatrotętny, szatni, kłopotliwych / porządku
 Protokół Nr 18/2018 z dnia 7.02.2018 z okazji
 kontroli ogólnego komisyjnego - porządku
 Notatki sytuacyjne z dnia 17.10.2017 na otoczenie
 instalacji IPS 2 w probnej realizacji bud. DPS
 Protokół konserwacji centrali telefon 4000 linii do
 sterowania, sys. odgromienia blaski słoneczne -
 Megasyte

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-049 Kraków, nr 7 andy 7



