

Protokół kontroli nr 138 / 2018
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 07 / 2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
LESZEK WADOMSKI - Stosny specjalista
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 19 i 21.12.2018 r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w
Zespole Szkółno-Przedszkolnym Nr 1
30-718 KRAKÓW
ul. Myśliwska 64
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej **Nydyt Edukacji Urzędu Miasta Krakowa**
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:
p. Bartłomiej Kucharczyk - specj. d/s BHP
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:
p. Jolanta Klimowska - dyrektor
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: **bardziej stopnia przestępczości**
przebiegów przeciwpodróżczy

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:
budynek Zespołu Szkółno-Przedszkolnego Nr 1
30-718 KRAKÓW ul. Myśliwska 64

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu i ustalono:

Protokół badania instalacji elektrycznej z lipca 2018 r. i z zakresu ochrony przeciwpożarowej - oporności izolacji oraz instalacji obwodowej - porty.
 Protokół z dnia 19.10.2018 r. kontroli instalacji hydrotechnicznej z zakresu dmuchaw i urządzeń spręż. Protokół z dnia 19.10.2018 r. kontroli spręż. gazowego - porty - 44.
 Protokół Nr 145 / 2018 z 8.01.2018 z zakresu kontroli przepływu kominy - porty - 44.
 Protokół z kontroli instalacji gazowej z dnia 22.11.2018 r. - porty - 44.
 Protokół z dnia 20.10.2018 r. z zakresu edukacji i T.M.N.
 Instytucje Bezpieczeństwa Pożarowego - luty 2018 r.

Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 1 Turyn -
 Szkoła Podstawowa Nr 42 oraz Przedszkole Nr 34
 Budynek zespołu składa się z trzech części
 rejonów segmentów A, B, C
 Budynek jedno i dwukondygnacyjny o powierzchni
 użytkowej - 6 897 m², kubaturę - 29 871 m³,
 wysokość - 11,60 m. Budynek kwalifikuje się do
 kategorii jedn. jedn. 21-III - płoty i 21-II przedszkole.
 W budynku małe paradyżki - 811 m², 10 paradyżki.
 Paradyżki i taj klatki schodowe (segment A i C)
 S - życie prowadzących bezprzewodnie na rampie
 Drogi ewakuacyjne, drzwi przeciwpożarowe
 z P.N. Ewaluacja, kontrole przy willi gimnazjum
 oraz hol przedszkola wyposażone w instalację dźwięku
 ewakuacyjnego. Budynek wyposażony w instalację
 iloraz podziemnego sprężonego powietrza sprężonego i
 woda i talerz
 Główny zbiór wody użytkowej na rampie - budynek
 Główny przedziorny systemy prądu elektrycznego
 na korytarzu przy wejściu głównym - orzechowy
 Segment A i C oddzielony dwudzielnymi przodkami
 Szkolenie pracowników realitów w dwóch stacjach
 obsługujących BHP oraz reprowizje z J.B.P.
 Ponadto stwierdzono:
 - brak kontroli głównego układu prądu
 - brak kontroli instalacji wentylacji dachowej
 - ewakuacyjnego

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:
 ochrony przedpożarowej obiektu
 rdzianych do kategorii jedn. jedn. 21-II i 21-III
8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wnieś następujące zastrzeżenia* do protokołu
9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/zastrzeżeniami*.
10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
 w Krakowie
 mgr Jolanta Klimowska
 (podpis osoby kontrolowanej)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 1
 30-718 Kraków, ul. Myśliwska 64
 tel. 12-653-21-45
 NIP 679-304-47-50, Regon 121300702

GLÓWNY SPECJALISTA
 Leszek Sadowski
 (podpis osoby kontrolującej)