

OC-02.17M.41.2020
znak pisma

Kraków, dnia 26 czerwca 2020r.

Protokół kontroli nr 41. 2020.
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 08.11 z dnia 7 stycznia 2011

główny specjalista Wojciech Pajek
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 26.06.2020 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Złobku Samorządowym ul. 22, os. Tysiąclecia 14

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (nazwa i adres
organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Aneta Kura - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Aneta Kura
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek złobka

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z przeprowadzenia instalacji

z dnia 20.03.2020 - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokół 14/U/2015, Protokół 10/WG/2020

z marca 2020 - pełny profil + pwr. - pozytywny

c/ instalacja odgromowa

protokół 14/V/2015, z dn. 20.11.2015

z pomiarów instalacji - pozytywny

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 7/Z/2020

z dnia 25.05.2020 - pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - Luty 2019

Inne ... protokół z naprawy sygnalizacji ppoż 28.02.2020 - sprawne

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe - 6kg, 2kg - przebad

i konserwacja - dn. 17.10.2019 - sprawne

2/ Instalacja hydrantowa

1 hydrant $\phi 52$, 4 hydranty $\phi 25$ - pomiar

ciśnienia i wydajności - 17.10.2019 - w porządku

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje: budynek jednopiętrowy, podp.

- Lutowy, o prostym dachu. Pow. użytk. 1066, kubatura - 5186 m³

Drogi ewakuacyjne oznakowane. Klatki schodowe wydzielone

drzwiami EI-30, z oddymianiem, w budynku system sygn.

lizacji pożarowej z aut. wytyczaniem dymu. Na korytarzach
oświetlenie ewakuacyjne.

Personel przeszkolony, przewidziano osoby do zadani
rokośniczo-gaśniczych.

Ćwiczenia ewakuacyjne: ostatnio 31.07.2019.

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



Uwagi:

1. W dniu kontroli nie stwierdzono usterek ani niepr-
- widłości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
pożarowe budynku z łobka.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wniósł następujące zastrzeżenia*~~ do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Krzysztof Pałak
Krzysztof Pałak

(podpis osoby kontrolującej)

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 22

31-605 Kraków, os. Tysiąclecia 14
tel. 12 648 12 32, NIP 6783124128
REGON 121420659; biuro@zlobek22.pl

DYREKTOR
Żłobka Samorządowego Nr 22
Anita Kura
mgr Anita Kura

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

