

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

przeprowadzonego w dniu: 10.10.2022 r.

Adres obiektu: ul. Szajskiego 2

Zarządca obiektu: SOSW nr 1

Komisja w składzie:

Janusz Stółek - Dyr.
Dariusz Harna - MCOO

dokonała przeglądu stanu technicznego elementów obiektu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan techniczny elementu	Zakres robót remontowych	Hierarchizacja potrzeb
1	2	3	4	5
1	Konstrukcja budynku (fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy)	dobry		
2	Izolacje przeciwwilgociowe (stan ścian piwnic)	nie ma	uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych	2a
3	Opaska wokół budynku; szachty	—		
4	Ściany zewnętrzne, elewacja	nie ma	remont kamienia kamiennego elewacji	} 2
5	Attyki, filary, gzymsy		2 elewacji	
6	Loggie, balkony, tarasy i balustrady zewnętrzne	—		
7	Schody zewnętrzne (stopnie, balustrady)	dobry		
8	Dach (konstrukcja, pokrycie - rodzaj)	dobry		