

OC-02.1711.2.2023
znak pisma

Kraków, dnia 5 stycznia 2023

Protokół kontroli nr 2.2023
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2023

główny specjalista Wojciech Bajek

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 05.01.2023 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

210bku Samorządowym nr 22, 01. Tytułacja 14

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UMK

organu sprawującego bezpośredni nadzór

(nazwa i adres)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Anita Kura - dyrektor placówki

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Anita Kura

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 30.03.2022 - pozytywny.

b/ instalacja elektryczna

oświetlenie ewakuacyjne - 15.01.2022 - sprawne.

protokół z marca 2022 - pozytywny.

c/ instalacja odgromowa

protokół nr 06/V/2021- z dnia 2a.04.2021- pozytywny.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 8/II/2022 z dnia 25.05.2022- pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - 01.10.2022:

Inne - oddymianie - protokół 02.02.2022poz.

1.Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe 6kg, CO₂ 3, ilość normalizuje - przegląd

i konserwacja - 12.10.2022- sprzęt sprawny

2/Instalacja hydrantowa

1 hydrant Ø 52, 4 hydranty Ø 25 (poistopne) pomiar ciśnienia

i wydajności 12.10.2022- w normie

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek jednopiętrowy, podpiwnicowy o prostym rzucie. Pow. 1066m²

Kubatura 5186m³. Drogi ewakuacyjne oznakowane z oświetleniem ew.

Klatki schodowe wydzielone, z oddymianiem. System SAP z automatycznym wykrywaniem dymu.

Personel przeszkolony, wyznaczono osoby do zadań ratowniczych gaśniczych.

Ćwiczenia ewakuacyjne - systematycznie co roku - ostatnio

- 12 grudnia 2022 roku.

Uwagi:

W dniu kontroli (05.01.2023) nie stwierdzono nieprawidłowości
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku
i Tobka

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w obiektach ZU II.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do
protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pańk

(podpis osoby kontrolującej)

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 22

31-605 Kraków, os. Tysiąclecia 14
tel. 12 648 12 32, NIP 6783124128
REGON 121420659; zlobek22@mjo.krakow.pl

DYREKTOR

Żłobka Samorządowego Nr 22

mgr Anita Kura

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

