

OC-02.17M.65.2023
znak pisma

Kraków, dnia 12 kwietnia 2023.

Protokół kontroli nr 65.2023
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021.

osobny specjalista Wojciech Pajak

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 12.04.2023 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Domu Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej M.O.P.S. ul. Józefowska 14

organu sprawującego bezpośredni nadzór

(nazwa i adres

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Piotr Zieliński - dyrektor

p. Mirosław Trawog - kierownik dz. administracyjno-gospodarczego

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Piotr Zieliński

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki DPS + otoczenie.

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z przeglądu - próba szczelności - 17.11.2022 - pozytywny.

b/ instalacja elektryczna

protokół nr 15/08/2022/KR z dnia 28.11.2022 - pozytywny.

protokół 1/2022 kontroli oświetlenia ewakuacyjnego 13.12.2022 - pozytywny.

c/ instalacja odgromowa

protokół nr 15/08/2022 z dnia 28.11.2022 - pozytywny.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 741/III/2022 z dnia 10.11.2022 - pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

opracowane 2019 - aktualizowane 05.2022.

Inne Instalacja SAP - protokół kontroli - 13.12.2022 - inst. sprawna

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe, pianowe, CO₂ - ilość normatywna - przegląd

i konserwacja - 08.12.2022 - sprzęt sprawny.

2/ Instalacja hydrantowa

5 hydrantów w linii Ø52 - pomiar ciśnienia i wydajności.

08.12.2022 - w normie

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek typowy, trzykondygnacyjny (dwupiętrowy) o kształcie podpiwnicowym. Powierzchnia użytkowa - 739m²/2182m³ (kubatura).

II n.wys. budynek niski - 6 wyjść ewakuacyjnych, dwie klatki schodowe wydzielone, z oddymianiem. Na korytarzach oświetlenie ewakuacyjne. Przecispożarowy wyłaznik przed przy pierwszym wejściu z lewej strony budynku - oznakowany. Personel przeszkolony.

Ćwiczenia ewakuacyjne (udział PSP - JRG5) - 24.06.2021 r.

W dniu kontroli (12 kwietnia 2023) nie stwierdzono usterek ani nieprawidłowości, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe Domu Pomocy Społecznej.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

1. ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w obiektach ZLII.
2. zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji odgromowej.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pająk
(podpis osoby kontrolującej)

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Kluzeka 6, 31-222 Kraków
tel.: 12 415 25 92
fax: 12 444 70 62

DYREKTOR

Piotr Zieliński
(podpis osoby obecnej przy kontroli)

