

Rekonstrukcja dekoracji malarskiej ścian, na wzór boniowania zrealizowanego w 2018 r. na ścianach klatki schodowej z zaznaczeniem śladów zamurowanych otworów, jako blend malowanych gładko, w kolorze o dwa tony ciemniejszym od tła.

Istniejący filar z wtórników kamiennych po konserwacji 2019 r.

Przy wejściu na klatkę schodową zdemontować istniejącą kratę, w wejściu do pom. pod schodami usunąć istniejące pełne drzwi, zaprojektować dwuskrzydłowe kraty stalowe, projekt wykonawczy do akceptacji WUOZ w Krakowie


D

Projektowany cokół kamienny wys. ~30 cm

Kamienny gotycki portal do konserwacji i ekspozycji wg odrębnego programu

Bonie na na ścianach klatki schodowej po konserwacji w 2018 r.

## WIDOK ŚCIANY POŁUDNIOWEJ



Projekt aranżacji ścian sieni kamienicy Rynek Gł. 29 w Krakowie (płn. i płd.)  
- uzupełnienie Programu Prac Konserwatorskich

WIDOK ŚCIANY POŁUDNIOWEJ SIENI skala 1 :50

rys. nr 3.