

Rekonstrukcja dekoracji malarskiej ścian, na wzór boniowania zrealizowanego w 2018 r. na ścianach klatki schodowej z zaznaczeniem śladów zamurowanych otworów, jako blend malowanych gładko, w kolorze o dwa tony ciemniejszym od tła.

Kolumna kamienna po konserwacji 2019 r.

Istniejący cokół z wtórników

zamurowane otwory drzwi ekspozycja w formie blendy

## WIDOK ŚCIANY PÓŁNOCNEJ



Bonie na na ścianach klatki schodowej po konserwacji w 2018 r.

Projekt aranżacji ścian sieni kamienicy Rynek Gł. 29 w Krakowie (płn. i płd.)  
- uzupełnienie Programu Prac Konserwatorskich

WIDOK ŚCIANY PÓŁNOCNEJ SIENI skala 1 :50

rys. nr 2.