

OC-02.1711.107.2014  
(pieczęć wydziału/jednostki)

(znak pisma)

Protokół kontroli nr 107/2014  
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 07/1011 z dnia 7 stycznia 2011 r.  
LESZEK SADOWSKI - Główny specjalista  
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 9.09.2014 r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w  
Domu Pomocy Społecznej  
ul. Praska 25  
30-329 KRAKÓW  
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:  
p. Beata Magdalena - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:  
p. Beata Magdalena - dyrektor  
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: bieżące sprawdzenie stanu zgodności z przepisami przeciwpożarowymi

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:  
Dom Pomocy Społecznej  
ul. Praska 25, 30-329 KRAKÓW

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu i ustalono:

Protokół z kontroli stanu technicznego szynowej instalacji górnego z dnia 19.03.2014 - porywany  
Protokół Nr 17/1844/37, 17/1843/36 z dnia 12.02.2014 z dzwonek kontrolny przedmiotowy - 102  
Protokół Nr 17/1011 z dnia 04.07.2011 z dzwonek kontrolny, instalacji oddawczej z instalacji rozdzielnic i protokole wstępnego badania  
Protokół Nr 7/1012 z dnia 09.08.2012: badania instalacji elektrycznej i instalacji wentylacji mechanicznej i ochrony przeciwpożarowej (pom. techn.) - porywany  
Protokół badania instalacji i urządzeń instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej z dnia 28.11.2013 - 102  
Protokół Nr 15/11/1013 z przeglądu i sprawdzenia pom. techn. z dnia 11.10.2013 - porywany  
Protokół z dnia 25.06.2013 dot. przeprowadzenia działań edukacyjnych z dnia 18.06.2013  
cmentarz przedmiotowy z dnia 11.10.2013 z EMPST JAGM 2  
Protokół konserwacji instalacji SHT, urządzeń oddymiających - cyt. Megsystem z 28.08.14

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Dom pomocy społecznej zbudowany jest jedno-  
kondygnacyjny, posiada podłogę betonową, łazienki  
o powierzchni - 12,719 m<sup>2</sup>, łazienki - 12,471 m<sup>2</sup>  
i sypialnie - 5,04 m.  
Budynek posiada wyposażenie klasy odpowiadającej  
stanowi wytycznym, w tym: 21-11,  
w budowlę powstaje - 81, przeznaczony  
54 osoby personalu pomocowego i systemie zamkniętym.  
Budynek posiada trzy klatki schodowe, uchwyty  
dźwigni w łazience, odpowiadającej EI-30  
poziomym, wyposażenie odpowiadające standardom  
automatyczne - 3AP. Budynek posiada instalacje  
SAP, łączony z systemem monitoringu podziemnego  
obrotowym przez KAPC, oraz  
dostęp komputeryzacji - elektroniczne dane o osobach  
zadanie z T.N., Elektroniczne wyposażenie i  
instalacje awaryjne, dźwiękowe.  
Budynek posiada instalacje elektryczne, systemy  
prądu - oświetlenia  
elektrycznego, systemy instalacyjne, tożsamość  
p.n. klatki - oświetlenia zgodnie z T.N.  
Instalacje z 25 strefami ochrony przeciwpożarowej,  
według i w ramach instalacji elektrycznej BPA  
oświetlenia, instalacje z J.P.T.  
Budynek posiada 7-tych elektronicznych przedmiotach

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

Bezpośrednio od zarządcy  
Budynek, instalacje elektryczne, w tym: ochronę  
przeciwpożarową (pom. suchej) zgodnie z T.N. i  
kontrolę instalacji - protokół, natomiast dane o osobach  
kontrolujemy do zgodności.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia\* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z  
zastrzeżeniami\*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego  
i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Leszek Sadowski

(podpis osoby kontrolującej)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
30-329 Kraków, ul. Praska 25  
tel. 12/266-03-64, 12/267-26-40

DYREKTOR

Beata Magiera

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

\*) niepotrzebne skreślić