



*fot.1. Widok skrzydła głównego od strony południowej.*



*fot.2. Widok skrzydła północno - wschodniego.*



*fot.3. Widok skrzydeł bocznych od strony północnej.*




*fot.4. Widok sklepienia ceglanego nad piwnicami.*



*fot.5. Żelbetowa, monolityczna klatka schodowa.*



*fot.6. Odkrywka fundamentu nr 1 pod ścianą zewnętrzną skrzydła północno zachodniego.*



*fot.7. Odkrywka fundamentu nr 2 pod ścianą zewnętrzną skrzydła północno - wschodniego.*



*fot.8. Widok murowanej ściany piwnic z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej.*



*fot.9. Widok murowanej ściany piwnic z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej.*



*fot.10. Gęsty układ konstrukcji wsporczej (ścian i filarów murowanych) w kondygnacji piwnic.*



*fot.11. Odkrywka tynku w miejscu zarysowania w okolicy nadproża ceglanego nad okienkiem piwnicznym.*



*fot.12. Odkrywka tynku w miejscu zarysowania w okolicy nadproża ceglanego nad okienkiem piwnicznym.*



*fot.13. Odkrywka tynku w miejscu zarysowania w okolicy nadproża ceglanego nad okienkiem piwnicznym.*



*fot.14. Pocienienie nadproży ceramicznych nad otworami okiennymi kondygnacji piwnic do grubości 25cm.*