

Sebastian Kusak

Od: Sebastian Kusak <sebastian.kusak@dpslanowa39.pl>
Wysłano: 18 kwietnia 2018 13:00
Do: 'pinb@pinb-grodzki.krakow.pl'
DW: 'sekretariat@dpslanowa39.pl'
Temat: Protokół z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku DPS Łanowa 39 w Krakowie.
Załączniki: PROTOKÓŁ NR 6-2018 Z OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU DPS UL.ŁANOWA 39.pdf; Protokół DPS ŁANOWA roczny 2018.pdf; Uprawnienia Dariusz Barcikowski.pdf; MAP-C1J-YCS-H37.pdf

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego,
w Krakowie Powiat Grodzki
ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków

Dzień dobry,

W nawiązaniu do przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego - Protokół z kontroli obiektu budowlanego nr 804 z dnia 09.04.2018r.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 39 zastosował się do zalecenia pokontrolnego w celu wykonania okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego budynku zgodnie z podstawą prawną art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

W załączeniu scan Protokołu nr 6/2018 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z uprawnieniami inspektora który przeprowadził kontrolę stanu technicznego budynku.

Z poważaniem
Sebastian Kusak
Kierownik Działu
Techniczno-Gospodarczego
DPS Łanowa 39
Tel. 12 653 22 47 w 21