

Kraków, 22 sierpnia 2019 r.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Wpłynęło dnia 2019-08-22 Ro.

Liczba 5636

Wzrost komórki organizacyjnej OP

Protokół kontroli nr 100/2019

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 07/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. LESZEK SĄDONIKI - Etelowy specjalista

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 21.08.2019 r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Domu Pomocy Społecznej 3.1-066 KRAKÓW

ul. Krakowska 55

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Kraków

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Krystyna Figa - kier. dz. tech.-osop.

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Marcin Samok - dyrektor

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: budynek stopnia zaawansowania przepisy przeciwpożarowe

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia: Z.O.T. Nr 1 ul. Chmielowskiego 6

Z.O.T. Nr 2 ul. Krakowska 53 oraz Z.O.T. Nr 3

ul. Krakowska 45 (tzw.)

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu i ustalono:

T. Zespół Opiekuńcza Terapii Psychicznej Nr 1 - ul. Chmielowskiego 6

2-kondygnacyjny budynek z

podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej 2554 m²

kubaturze - 7630 m³, wysokość 17,9 m (SN)

Budynek spełnia wymagania klasy odporności przeciwpożarowej

III obiektu, zaliczonych do kategorii zagrożenia

ludzi ZL II

W budynku przebywa 99 mieszkańców, w tym dzieci,

pacjenci psychiatryczni oraz 8-9 pracowników

(zmiennych). Budynek posiada jedną uchyloną

klatkę schodową (EI 30) wyposażoną w klatkę

dywanu w stropie budynku, tuż u góry z pionowym pływem.

Budynek posiada instalacje SAP + ROP z centralą

alarmową na parterze.

Drzwi komunikacyjne - antyuderyjne drzwi, wyposażone

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu (cd.):

- instalacje oświetlenia dydaktycznego - edukacyjnego.
- Na porządku były kondygnacjach, mieszczące stany i ewakuacji. Budynki wyposażony w wentylację mechaniczną, wentylację mechaniczną, wentylację mechaniczną, wentylację mechaniczną.
- Główny przebieg podany, wykonany przez elektryka, na zewnątrz przy wejściu głównym, oznaczony z P.N. Przedstawiono do wglądu następujące protokoły instalacji:
 - Protokół z dwukrotnej kontroli przed oddaniem komunalnych z dnia 10.10.18 - pozytywny
 - Protokół wykonawczy RAP-2502-10K z dnia 25.02.18, Nr 17/1014 z dnia 28.11.2014, 15/1014 z dnia 28.10.2014, 14/1014 z dnia 17.10.2014 - błąd instalacji elektrycznej w zakresie odc. p.p. przewidywania i oporu instalacji - pozytywny
 - Protokół z pomiarów inst. odpr. z 12.12.2018 - pozytywny
 - Protokół z pomiarów inst. oświetlenia dydaktycznego z dnia 12.05.2019 - pozytywny
 - Protokół Nr 21/02/19 z dnia 21.02.2019 - kontroli głównego użytkownika przed - pozytywny
 - Protokół Nr 15/19 z 15.06.2019 - błąd instalacji

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

- hydroizolacja w zakresie ciśnień i uśrednienia - pozytywny
- Protokół przegląd i konserwacji instalacji SAP i POTT system oddymiania z dnia 13.12.2018 - pozytywny
- Protokół z dnia 15.06.2019 konserwacji sprężarki gazowej - pozytywny
- Dokumentacja dotycząca edukacyjnej - 7.06.2018
- Instrukcja Bezpieczeństwa Poradowego opracowanej na stacji podanej, kwiecień 2018
- Plan ewakuacji - kwiecień 2018

II. Zespół Epitetówo Terapii Terapii Nr 2 ul. Krakowska 13

- Elektryczny, IV - kondygnacyjnym, podziemia, o powierzchni użytkowej - 110 m² - kubatura - 5259 m³, wysokość - 74 m (SIU) - w budynku przebieg - 65 m, mieszczący, aby dobrać przepięcie psychiczne chole, oraz z podziemia (2 m) Budynki posiada jedną windę, klatkę schodową ET-30 wyposażoną w urządzenie oddymiające, trzy windy edukacyjne, prowadzące bezpośrednio na zewnątrz. Budynki wyposażony w instalacje SAP i POTT z centralizacją i wentylacją. Dwie edukacyjne windy, posiadają instalacje oświetlenia dydaktycznego - edukacyjnego oraz wyposażone są w urządzenia kondygnacyjnych - windy edukacyjne. Budynki wyposażony w wentylację mechaniczną, wentylację mechaniczną, wentylację mechaniczną, wentylację mechaniczną. Główny przebieg podany, wykonany przez elektryka, na zewnątrz przy wejściu głównym, oznaczony z P.N. Przedstawiono do wglądu:
- Protokół z przeglądu przed oddaniem komunalnych z 10.10.2018 - pozytywny
 - Protokół Nr 21/02/19-2 z 21.02.19 - kontroli gł. użytk. windy - pozytywny

- Protokół RAP 0031-2016 z dn. 29.12.2016 bad. instal. elektrycznej - pozytywny
- Protokół z dnia 10.11.2016 bad. instalacji odgromowej - pozytywny
- Protokół z dnia 12.08.2019 z pom. os. dźwiękowej - pozytywny
- Protokół U. 139/19 z 15.06.19 bad. inst. hydraulicznej - pozytywny
- Protokół U. 19/18 z 2.07.2018 z pom. ciśnienia wody - pozytywny
- Protokół konserwacji spływu i hydraulicznej z 15.06.2019 - pozytywny
- Wykaz ewidencji - 26.04.2018 + JRG L, JBA - koniec 2018
- Plan ewidencji - koniec 2018

III Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny Nr 3 - ul. Krakowska 45

- 2 lokalizacja: ul. Krakowska 45 - budynek 5-piętrowy, podziemnym budynkiem o powierzchni ul. - 1280 m² kubatury - 5600 m³, w tym 160 m² w budynku przy ul. 41 instalacji (przebiegię przepływu wody) oraz 7 parawanów (zawieszonych). Budynek posiada instalację SAA + ROP, inst. przeciwpożarową, instalację elektryczną (zasilanie z transformatora 112 podziemnego). Budynek posiada instalację SAA + ROP, inst. przeciwpożarową, instalację elektryczną (zasilanie z transformatora 112 podziemnego). Budynek posiada instalację SAA + ROP, inst. przeciwpożarową, instalację elektryczną (zasilanie z transformatora 112 podziemnego).
- Protokół z dnia 10.10.2018 z kont. pom. kontrolny - pozytywny
 - Protokół Nr 21/02/19-5 z dn. 21.02.19 - kont. ut. pyłu - pozytywny
 - Protokół RAP 0304-2018 z 3.04.2018 bad. inst. odgromowej - pozytywny
 - Protokół RAP 0032-2016 z dn. 25.12.2016 bad. inst. elektrycznej - pozytywny
 - Protokół z 10.12.2018 kont. i konserwacji spływu - pozytywny
 - Protokół Nr 106/18 z 2.07.2018 bad. inst. hydraulicznej - pozytywny
 - Protokół Nr 19/18 z 2.07.2018 bad. ut. (ciśnienie) - pozytywny
 - Protokół przeglądu instalacji SAA - 13.12.2018 - pozytywny

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

- Wykaz ewidencji - 6.09.2018, JBA - koniec 2018
- Plan ewidencji - koniec 2018

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

DYREKTOR

 (podpis osoby kontrolowanej)
 w KRAKOWIE, ul. KRAKOWSKA 45
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 5b
 sek. 12 430 63 17 fax 12 430 62 12

GŁÓWNY SPECJALISTA

Leszek Sadowski
 (podpis osoby kontrolującej)

Urząd Miasta Krakowa
 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl
 31-949 Kraków, os. Zgody 2
 www.krakow.pl



