

Protokół kontroli nr 91 / 2019
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 07 / 2017 z dnia 7 stycznia 2017
 LESZEK WADONSKI - Główny specjalista
 (stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 30.07.2019 r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w
 Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
 31-919 KRAKÓW al. Gduli 5

podległej Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
 (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:
 P. Robert Otto - kier. administracji
 P. Dariusz Dulski - specjalista ds. administracji
 (stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:
 P. Anna Niszniewska - dyrektor
 (imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: bieżące, stopnia zgodności
 przepisów przeciwpożarowych.

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

- a) budynek główny - 31-919 KRAKÓW al. Gduli 5
- b) ART 20nd - 31-919 KRAKÓW al. Gduli 4

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu i ustalono: c) Klub, kuchnia al. 21. Długość 14

Ośrodek Kultury al. Gduli 5 - zlokalizowany jest w
 IV - kondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym,
 zabudowa szeregowa, al. Gduli. Ośrodek Kultury zajmuje
 piwnice, parter, czesc I piętro budynku mieszkalnego.
 Powierzchnia użytkowa - 1514 m², kubatura - 4.600 m³
 użytkownik budynku - 12 (N). Budynek spełnia wymagania
 klasy odporności przeciwpożarowej dla obiektów publicznych do
 kategorii zagrożenia ludzi ZL-IV i ZL-III.
 W budynku może przebywać maksymalnie - 392 osoby
 z tym będących stałymi użytkownikami - 35
 Pomieszczenia związane z ZL-IV to: sala kinowa - 100 m²,
 sala imprezowa - 86 m², galeja wystawowa - 115 m².
 Ośrodek Kultury posiada jedną klatkę schodową do wyjścia
 z poziomu parteru prowadzącą bezpośrednio na zewnątrz.
 Sala kinowa posiada dwa wyjścia do wyjścia awaryjnego
 Drugie wyjście awaryjne jest zlokalizowane nie bezpośrednio
 40 m.

Protokół Nr 211/XLIII/2019 z dnia 27-12-2019 r. dotyczący
kontrola przebiegu kontroli i ut. Łojciech Nowak - młodszy kom. - port.
Instalacja SAP została oddana do eksploatacji - 27.12.2019

Budynek Art-Zona

Instalacje Bezpieczeństwa Pionowego oprowadzając na stary system
Lipiec 2019 ut. Bogdan Gąsior - bel. urog
Pety przeglad systemu sygnalizacji jordan z dnia 16.02.2019.
Wykonany przez Michał Kojdas - 7C system - port. 27
Protokół budowa instalacji radiowej przeciwpowodziowej z 16.02.19.
Przekazanie zmian na stanowiskach i wykonanie - port. 27

Obiekt Klubu Kuria - zlokalizowany jest w II - kondygnacji
podziemnym podłazie, istniejące S.M. Mistrzowie
wykonany przez Klub Kuria na podstawie umowy najmu
Klub Kuria posiadał wykop 110 m², ut. - 9.00 m.
W obiekcie klubu może przebywać maksymalnie 110 osób, w
tym 12 pracowników. Kategoria zagrożenia, ludzi 2L-III
Także dwie klaf. - wodne oraz 3 wykładziny
prace bezpośrednio na zawiesz. Długość wykładziny
długość wykładziny zgodnie z PN. Jednostka o. u. Jednostka
spręż. spręż. kompresyj. Stwierdzono dwa i pięć ut.
płyty zlokalizowane na zawiesz. - omalowane.
Przebieg: Protokół Nr 211/11/2019 z 16.07.2019. bad.
inst. odgromowej ut. przez G. Kubin E/2009/117/2015 z ut. 2N. P. i. 9.
Protokół Nr 211/14 z sierpnia 2014. badanie inst. elektrycznej
ut. przez Marek Wójcik Upl 123/E/436/09 - port. 27.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

Instalacje Bezpieczeństwa Pionowego - maj 2017 Bog. Gąsior

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wnioś następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z
zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

DYREKTOR

Anna Wiszniewska

(podpis osoby kontrolowanej)

KIEROWNIK ADMINISTRACJI

Robert Otto

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl

OŚRODEK KULTURY

im. Cypriana Kamila Norwida

31-959 Kraków, os. Górali 5

tel./fax 012 644-27-65, NIP-675.10.00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Leszek Sadowski

(podpis osoby kontrolującej)

