

ROKI I.....

Kraków, dnia 11.01.19 r.

Protokół z czynności kontrolnych Nr

przeprowadzonych na podstawie art. 81 ust. 4, art. 84 ust. 1 pkt 1, art. 81a, art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami).

W dniu 11.01.19 r. przeprowadzono czynności kontrolne dotyczące utrzymania budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św. Nowakowicza 15 w Krakowie w kontekście opadów atmosferycznych w postaci śniegu

Obecni:

Przedstawiciele organu PINB w Krakowie – Powiat Grodzki

st. insp. nadz. bud. [redacted] z P.I.N.B.  
insp. nadz. bud. [redacted]

(st. służbowe, imię, nazwisko, organ)

Uczestnicy i ich pełnomocnicy:

[redacted] - z-ca kier. działu organizacyjno-technicznego

Dokonano czynności kontrolnych budynków Muzeum

(gdzie i czego)

Ustalenia:

W dniu niniejszym przeprowadzono kontrole utrzymania obiektu w zakresie monitoringu pokrywy śnieżnej przez zarządcę budynku, którym jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz podjęto wytyczne dotyczące w zakresie codziennego doświadczenia.

- W skład Muzeum składa się 8 budynków o różnicowanej funkcji:
- budynki o funkcji ekspozycyjnej
  - budynki administracyjne
  - budynki magazynowe

MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIE	
Data wpływu	14.01.2019
L.dz.	110
Podpis	[signature]
Sygn. akt	
Przekazano	Dot
Data	[signature]
	Podpis Dyrektora

