

p. A. Stronkowski
KIEROWNIK BIURO
(40)
Sabina Ziobro-Szczepa
26.08.2020
Katowice, dn. 2020-08-19

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

*

URZĄD MIASTA KRAKOWA
PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
Osiedle Zgody 2
Data 24 SIE. 2020 (1)
Nr 130.118.06

Prezydent Miasta Krakowa
Urząd Miasta Krakowa
Os. Zgody 2
31-949 Kraków

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **51121 (28121N!) KKR_KRAKOW_WLOSKA** zlokalizowanej w miejscowości KRAKÓW, WŁOSKA 17. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	3709
2.	3709
3.	3709
4.	323,6

WSTĘP 25 08 2020
01 02 03 04 05 06
07 08 09

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾ Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°58'18,6" 50°1'2,2"	UMTS 900/ UMTS 2100/ GSM 900	38	3709	71	10/8/10
2.	19°58'18,6" 50°1'1,5"	UMTS 900/ UMTS 2100/ GSM 900	38	3709	185	7/9/9
3.	19°58'18,3" 50°1'2,2"	UMTS 900/ UMTS 2100/ GSM 900	38	3709	320	1/8/10
4.	19°58'18,3" 50°1'2,3"	38000	36,5	323,6	353	n/d

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

*

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4772/2020/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 51121 (28121N!) KKR_KRAKOW_WLOSKA
Adres: KRAKÓW, WŁOSKA 17, Powiat m. Kraków, WOJ. MAŁOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2020-07-30

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

*

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KRAKÓW, WŁOSKA 17.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 51121 (28121N!) KKR_KRAKOW_WLOSKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

*

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	UMTS 900/ UMTS 2100/ GSM 900	ATR4518R13 Huawei	1	71	10/ 8/ 10	38	3709
2	UMTS 2100/ GSM 900/ UMTS 900	ATR4518R13 Huawei	1	185	7/ 9/ 9	38	3709
3	UMTS 900/ UMTS 2100/ GSM 900	ATR4518R13 Huawei	1	320	10/ 8/ 10	38	3709

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]*	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	ECLIPSE 300sp 38GHz 28MHz Harris Stratex	38	323.6	VHLP1-38 Andrew	0.3	353	36.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2020-07-30	09:05-10:10	23	23.1	60	60

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF-6092	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 o numerze LWIMP/W/094/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz laserowy	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze

Urządzenia nadawcze oraz obszar wokół obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T - 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego - Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,6}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁵ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ³
1	DPP - w budynku z instalacją na 10 piętrze piętro 10/10, w otwartym oknie klatki schodowej	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'3,4" 19°58'18,2"
2	DPP - w otwartym oknie na klatce schodowej w budynku z instalacją, poziom strychów	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'3,3" 19°58'18,6"
3	DPP - w budynku z instalacją ul. Włoska 17 w otwartym oknie na klatce schodowej piętro 10/10	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'1,7" 19°58'18,4"
4	DPP - w budynku ul. Białoruska 10, w otwartym oknie na	2	3,3	7.1	0.25	50°1'1,0" 19°58'16,9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	klatce schodowej, piętro 10/10 klatka 3					
5	DPP -w budynku ul. Białoruska 10, w otwartym oknie klatki schodowej piętro 10/10 klatka 2	2	3,4	7.3	0.26	50°1'0.4" 19°58'17.0"
6	PPP - w płaszczyźnie okna parterowego ul. Włoska 15	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'4.3" 19°58'16.4"
7	GKP 71°, 1m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'3.7" 19°58'18.8"
8	GKP 71°, 25m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'4.0" 19°58'19.9"
9	GKP 71°, 50m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'4.2.0" 19°58'21.1"
10	GKP 353°, GKP 320°, 1m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'3.7" 19°58'18.1"
11	GKP 353°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'4.3" 19°58'18"
12	GKP 353°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'4.7" 19°58'18.0"
13	GKP 353°, 20m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'5.3" 19°58'17.8"
14	GKP 320°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'4.3" 19°58'17.3"
15	GKP 320°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'4.7" 19°58'16.8"
16	GKP 320°, 15m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'5.0" 19°58'16.4"
17	GKP 185°, 1m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'1.4" 19°58'18.4"
18	GKP 185°, 25m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'0.7" 19°58'18.3"
19	GKP 185°, 50m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°0'59.9" 19°58'18.2"
20	PPP 1m od narożnika budynku	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'4.4" 19°58'18.3"
21	PPP az. 40°, 35m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'4.6" 19°58'19.8"
22	PPP az. 100°, 40m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'3.5" 19°58'20.7"
23	PPP az. 210°, 35m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'0.5" 19°58'17.5"
24	PPP az. 160°, 35m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'0.4" 19°58'19"
-	GKP 71°, 145m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'5.2" 19°58'25.6"
-	GKP 71°, 380m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'7.7" 19°58'36.8"
-	GKP 185°, 155m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°0'56.5" 19°58'17.7"
-	GKP 185°, 390m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°0'48.9" 19°58'16.7"
-	GKP 320°, 180m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<1,0*	2.2	0.08	50°1'8.2" 19°58'12.3"
-	GKP 320°, 390m od elewacji budynku z	2	1,2	2.6	0.09	50°1'13.4" 19°58'5.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

instalacja						
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)						
Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁵ H [A/m] ²	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ³
1	DPP - w budynku z instalacją na 10 piętrze piętro 10/10, w otwartym oknie klatki schodowej	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'3.4" 19°58'18.2"
2	DPP - w otwartym oknie na klatce schodowej w budynku z instalacją, poziom strychów	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'3.3" 19°58'18.6"
3	DPP - w budynku z instalacją ul. Włoska 17 w otwartym oknie na klatce schodowej piętro 10/10	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'1.7" 19°58'18.4"
4	DPP - w budynku ul. Białoruska 10, w otwartym oknie na klatce schodowej, piętro 10/10 klatka 3	2	0.009	0.019	0.26	50°1'1.0" 19°58'16.9"
5	DPP - w budynku ul. Białoruska 10, w otwartym oknie klatki schodowej piętro 10/10 klatka 2	2	0.009	0.019	0.27	50°1'0.4" 19°58'17.0"
6	PPP - w płaszczyźnie okna parterowego ul. Włoska 15	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'4.3" 19°58'16.4"
7	GKP 71°, 1m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'3.7" 19°58'18.8"
8	GKP 71°, 25m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'4.0" 19°58'19.9"
9	GKP 71°, 50m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'4.2.0" 19°58'21.1"
10	GKP 353°, GKP 320°, 1m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'3.7" 19°58'18.1"
11	GKP 353°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'4.3" 19°58'18"
12	GKP 353°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'4.7" 19°58'18.0"
13	GKP 353°, 20m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'5.3" 19°58'17.8"
14	GKP 320°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'4.3" 19°58'17.3"
15	GKP 320°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'4.7" 19°58'16.8"
16	GKP 320°, 15m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'5.0" 19°58'16.4"
17	GKP 185°, 1m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'1.4" 19°58'18.4"
18	GKP 185°, 25m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'0.7" 19°58'18.3"
19	GKP 185°, 50m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°0'59.9" 19°58'18.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	PPP 1m od narożnika budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'4.4" 19°58'18.3"
21	PPP az. 40°, 35m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'4.6" 19°58'19.8"
22	PPP az. 100°, 40m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'3.5" 19°58'20.7"
23	PPP az. 210°, 35m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'0.5" 19°58'17.5"
24	PPP az. 160°, 35m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'0.4" 19°58'19"
-	GKP 71°, 145m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'5.2" 19°58'25.6"
-	GKP 71°, 380m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'7.7" 19°58'36.8"
-	GKP 185°, 155m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°0'56.5" 19°58'17.7"
-	GKP 185°, 390m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°0'48.9" 19°58'16.7"
-	GKP 320°, 180m od elewacji budynku z instalacją	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°1'8.2" 19°58'12.3"
-	GKP 320°, 390m od elewacji budynku z instalacją	2	0.003	0.007	0.09	50°1'13.4" 19°58'5.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

* wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

²wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności: $H=E/377$

³współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z dokładnością

nie gorszą niż wymaganą w ZoE

⁴do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł,

jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁵ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej

wartości z zakresu pomiarowego.

⁶ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności

rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 54.2% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.4.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Pomiary zostały wykonane:

1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),
2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zlecniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń dostarczone przez zleceniodawcę nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) PN-74/ T - 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.
- 5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia 25 lutego 2020r.).

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 14 sierpnia 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonał:

*

Sprawozdanie autoryzował:

*


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 51121 (28121N)_KKR_KRAKOW_WLOSKA) Lokalizacja instalacji
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 51121 (28121NI_KKR_KRAKOW_WLOSKA) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji
SKALA 1:1000	Legenda: Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

25

1

1

*) wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), jawność wyłączyła: Agnieszka Stronkowska - Inspektor w Referacie Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego i Ochrony Przed Polami Elektromagnetycznymi Wydziału Kształtowania Środowiska UMK



Załącznik nr 3.	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 51121 (28121NI_KKR_KRAKOW_WLOSKA) Dokumentacja fotograficzna
-----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

