

Protokół kontroli nr 109/2019
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 07/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
LESZEK SADOWSKI - Główny Specjalista
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 30.10.2019 r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

IV Liceum Ogólnokształcące
30-525 KRAKÓW
ul. Krzemionki 11
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej **Wydział Edukacji UMK**
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Urszula Dorosłowska - Hec gospodarczy
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Beata Zgusta - dyrektorka
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: **realizacja Zaleceń Potencjalnych**
OC-02.17.11.77.2019 z dnia 17.06.2019 r.

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

pat. ujęty

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu i ustalono:

Ad. pkt 1 - do aktu ewidencji, modernizacji budynku.

Ad. pkt 2 - przedstawiono:

Δ Karty chłodziwa statycznego i dynamicznego instalacji podciśnieniowej Ø25 ujęt przez p. Urszula Dorosłowską - pozytywny

Δ Protokół wykonawczy z 19.09.2019 r. z projektu instalacji ewakuacyjnych - pozytywny

Δ Protokół z dnia 19.09.2019 r. z wykonawcy sprężarki chłodziwa ujętych instalacji - pozytywny

DYREKTOR
IV Liceum Ogólnokształcące
w Krakowie
mgr Beata Zgusta
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Tadeusza Kościuszki
30-525 Kraków, ul. Krzemionki 11
Tel. 12 656 36 20, 12 656 11 96
112 6793131443 Regon 142244
GŁÓWNY SPECJALISTA
Leszek Sadowski
Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl
31-949 Kraków, os. Zgody 2
www.krakow.pl
