

α-02.17.11.51.2021.
znak pisma

Kraków, dnia 30.04.2021.

Protokół kontroli nr 51/2021.

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.03.2021.

podinspektor Albineta Gindlik - Roschinska
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 30.04.2021. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej

W

złotku komunalnym nr 21, ul. Lekarska 3
31-203 Kraków
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: P. Agnieszka Metz

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: P. Agnieszka Metz

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek i pomieszczenie p. złotko

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokół z dn. 08.08.2020 nr 05/G/2020 - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

Protokół 37/2020 z dn. 19.08.2020. - pozytywny

Protokół 38/2020 z dn. 19.08.2020. dot. omalowania
ewakuacyjnego - 45 minucie

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



Kontrola stanu przewodów kominowych
c/ Instalacja odgromowa

Protokół z dn. 08.09.2020 w 208/20 - pomyślny.

d/ kontrola stanu przewodów kominowych instalacji odgromowa.

Protokół w 31/2020 z dn. 16.12.2020 - pomyślny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Aktualno - kwiecień 2021.

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Przebieg: Kontrola odn. w dniu 21.09.2020 - sprzęt sprawny i ilość normalna.

b/ instalacja hydrantowa

Przebieg: Sprawdzenie i wydajności hydrantów $\phi 52$ - w normie w dniu 21.09.2020.

Inne: System oddymiania - protokół z dn. 21.09.2020 - sprawny

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek wolnostojący, dwie kondygnacje, częściowo podpiwniczony.
Powierzchnia użytkowa 1008,03 m², kubatura 4262,8 m³

1 klatka schodowa, 1 klatka hydrauliczna piwna, klatka I i II - oddymianie.
Oświetlenie wyposażony w lampy oświetlenia awaryjnego.

Drogi ewakuacyjne oznakowane, drzwi.

Instalacje sprężne: Ciepłota ewakuacyjne - w dn. 21.09.2020.

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



Uwagi:

A during kontrolni nie stwierdzono uszkodzeń ani uszkodzeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku
i osób w nim przebywających.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

opłakanych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wnioś następujące zastrzeżenia*~~ do protokołu:

[Signature]

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

[Signature]
Elżbieta Goralik-Możdzińska

(podpis osoby kontrolującej)

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 1

31-203 Kraków, ul. Lekarska 3
tel. 12 416 24 01

Dyrektor Żłobka Nr 21

[Signature]
Agnieszka Metz

(podpis osoby obecnej przy kontroli)