

Protokół z przeprowadzenia uproszczonej kontroli szczelności i stanu technicznego
wewnętrznej instalacji gazowej eksploatowanej na gazie ziemnym GZ50

1. Data przeprowadzenia przeglądu, kontroli..... 02 GRUDNIA 2020 R.
2. Budynek..... INTERNATU
- Adres..... KRAKÓW UL. SZKIEŁKA 42
3. Właściciel / Zarządzający..... SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WOYCH. Nr 1
- Adres..... KRAKÓW UL. BARSKA 45
4. Charakterystyka instalacji gazowej (materiał, technologia, etc.)..... RURY STAŁE SPAWANE I ŚRĘCANE
5. Charakterystyka zastosowanych środków kontroli obecności gazu (typ, producent)..... ELEKTROZAMÓR DN 32 Z CZUJNIKIEM GAZU
6. Kontrolę szczelności wykonano przyrządem pomiarowym do lokalizacji nieszczelności w instalacji gazowej GAS DETEKTOR 7291.
7. W trakcie przeglądu, kontroli dokonano oceny i stwierdzono co następuje:
 - a. Stężenie gazu we wnękach gazomierzowych..... STĘŻENIE ϕ
 - b. Stan połączeń gazomierza..... PRAWDOKOŃ
 - c. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane..... PRAWDOKOŃ
 - d. Stan połączeń gwintowanych zaworów gazowych odcinających..... PRAWDOKOŃ
 - e. Stan powłok antykorozyjnych..... DOBRY
 - f. Dostęp do zaworów gazowych odcinających..... PRAWDOKOŃ
 - g. Sprawdzenie połączeń elastycznych..... SZCZELNE
 - h. Stan techniczny urządzeń gazowych..... DOBRY
 - i. Stężenie gazu w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi..... STĘŻENIE ϕ

8. Ustalenia z przeprowadzonego przeglądu, kontroli.....

INSTALACJA GAZOWA BUDYNKU WRAZ
Z ZAWOREM GŁÓWNYM I GAZOMIERZEM
ORAZ TRZONAMI GAZOWYMI ZSŁ. I KUCERKI
JEST SZCZELNA

9. Wnioski i uwagi w sprawie usunięcia usterek i nieprawidłowości.....

10. Ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji.....

INSTALACJA NADAJE SIĘ DO DALSZEJ
EKSPLOATACJI

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust.1 następna obowiązkowa kontrola instalacji gazowej
powinna być przeprowadzona GRUDZIEŃ 2021 R.

Dyrektor Ośrodka

mgr Inżynier

Administrator

Inspektor nadzoru

Jan Chrupek
Uprawniony do dozoru i eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci gazowej

Nr 67/GA/13/159
Nr 23/E/13/159

Kontrolę przeprowadził