

Kraków, dnia 6 lipca 2022 r.OC-02.17M.102.2022
znak pisma

Protokół kontroli nr 102.2022
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021 r.główny specjalista Wojciech Pajak
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)przeprowadził w dniu 6.07.2022 r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej wDomu Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (bud. główny)

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej M.O.P.S. Kraków (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Małgorzata Suroń - kierownikp. Beata Magiera - dyrektor
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Beata Magiera

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia: budynek główny - mieszkalny - + otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 3 marca 2022 - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokół nr WG/001/2021 z dnia 09.02.2022 - umiark. - pozytywnyprotokół 003/2022 z dn. 11.02.22 - pozytywny

c/ instalacja odgromowa

protokół nr 1 z dnia 17.09.2019 - pozytywny.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 28/IV/2022 z dn. 08.02.2022 - pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - lipiec 2021 (Kpt. Jerzy Pakula).

Inne protokół kontroli oświetlenia ewakuacyjnego - 06.04.22 pozyt.

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe - ilość normatywna - przegląd i konserwacja
- dn. 25.11.2021 - sprzęt sprawny.

2/ Instalacja hydrantowa

8 hydrantów $\varnothing 25$ (wsz. pot. stymy) 2 węże hydrantowe: pomiar
ciśnienia i wydajność - 25.11.2021 - w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek podpiwniczny, częściowo parterowy, z jednopiętrową
sekcją mieszkalną. Trzy klatki schodowe, 6 wyjść ewakuacyjnych.
Powierzchnia użytkowa - 2897m², Kubatura 12 475m³. Maksymalna
ilość osób przebywających w obiekcie - ok 80 mieszkanców + 30 o.p.
Budynek podzielony na 6 stref - przegrodami z drzwiami EI-30.
Na drogach ewakuacji oświetlenie ewakuacyjne, instalacja SAP
wł. do monitoringu. Oddymianie z aut. wykrzaniakami na klatkach
Ciężenia ewakuacyjne - 28 września 2021.

W dniu kontroli (06.07.2022) nie stwierdzono usterek, ani uchybień, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku DPS.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:.....
ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.


GLÓWNY SPECJALISTA


Wojciech Pająk

(podpis osoby kontrolującej)

STACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Jana Pawła II
32-329 Kraków, ul. Praska 25
tel. 12/266-03-04, 12/267-26-40

DYREKTOR


Beata Magiera

(podpis osoby obecnej przy kontroli)