

Protokół kontroli nr 84/2019

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 07/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
LESZEK SADOWSKI - Specjalista
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 24.06.2019 r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
30-702 KRAKÓW ul. Lipowa 4

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)
podległej Nydnat Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:
p. Nikodem Nowak - specjalista BHP i PPOż

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:
p. Małgorzata Półacka - dyrektor
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: realizacja zaleceń z kontroli
OC-02 17.11.2019 r. z dnia 20 maja 2019 r.

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:
salon

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu i ustalono:

Przedstawiono do wglądu dokumentację:

1. Protokół RAP/1/04/2019 z dnia 27.05.2019 r.
badania stanu technicznego OT urządzeń ppoż - projekt

2. Uchwała interaktywne wyposażenie i Protokół
RAP/1/04/2019 z dnia 15.10.2018 r. badania
stanu technicznego instalacji oświetlenia dwukierowego
akustycznego

Zalecenia z kontroli zostały wykonane

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK

Roman Krzysztofik

GŁÓWNY SPECJALISTA

Leszek Sadowski