

Kraków, dnia 7 marca 2023 r.

OC-02.17M.45.2023

znak pisma

Protokół kontroli nr 45.2023
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021 r.

główny specjalista Wojciech Pająk

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 07.03.2023 r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Domu Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39.

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej M.O.P.S. ul. Józefińska 14

organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Sebastian Kusak - kier. dz. Techn. i Gosp.

p. Renata Gaike - dyrektor DPS

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Renata Gaike

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek DPS.

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół nr 25/2022 z dnia 01.07.2022 - pozytywny.

b/ instalacja elektryczna

protokół 01/12/22 (odr. p. poż.), 02/12/22 - przeciwpożarowy m. p. p.

04/12/2022 - grudzień 2022 - pozytywny.

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



c/ instalacja odgromowa

protokół nr 01/09/2018 z dnia 05.09.2018 - pozytywny

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 87/2022 z dnia 04.07.2022 - pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja 29.09.2022 - budynek z wydzielonymi strefami pożarowymi

Inne prot. kont. oddymiania - 15.12.2022 - pozytywny, kont. int. SAP - 11.12.2022

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe, pianowe, intepacje - ilości normatywne - przegląd i konserwacja 07.03.2022 - sprzęt sprawny

2/ Instalacja hydrantowa

8 hydrantów 5 wezł $\phi 25$ - pomiar ciśnienia i wydajności - 3.11.2022

wsz. wartości, 2H $\phi 80$ - ze st. - ws. normie

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek dwupiętrowy, częściowo podpiwniczony, (systemy MPEC) na terenie przystanku. W parterze świetlice połączone z budynkiem górnym przez przebieg. Pow. 3219 m², kubatura - 12.604 m³. Drogi ewakuacyjne oznaczone z oświetleniem akustycznym - lampy standard + dźwiękowe. Dwie klatki schodowe wydzielone z oddymianiem (aut. wyb. dymu). Inst. SAP - sprawne. Poż. wyłaznik przed przy wejściu - oznakowany. Personel przeszkolony - wyznaczono osoby do zadań rat. gaśniczych. Ćwiczenia ewakuacyjne - ostatnio - 16.06.2021.

W dniu kontroli (7 marca 2023 r.) nie stwierdzono usterek, ani
nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
porażowe budynku DPS.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa w budynku kat. ZL II.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wnosi następujące zastrzeżenia*~~ do
protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Piątek
Wojciech Piątek

(podpis osoby kontrolującej)

Dom Pomocy Społecznej
30-725 Kraków, ul. Łanowa 39
tel. 012 653 22 47, fax 012 659 00 41
NIP 679-20-26-187, Reg. 350571852

DYREKTOR

mgr Renata Galka
mgr Renata Galka

(podpis osoby obecnej przy kontroli)