



# Kraków

OC-02.17M.49.2023

znak pisma

Kraków, dnia 15 marca 2023r.

## Protokół kontroli nr 49.2023. z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021

dyplom specjalista Wojciech Pajak

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 15.03.2023, kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Domu Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej M.O.P.S. Kraków, ul. Józefowska 14

(nazwa i adres

organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Jacek Wrobel - kier. dz. techn. gosp.

p. Elżbieta Rozwadowska - p.o. dyrektor DPS.

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Elżbieta Rozwadowska

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki DPS

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 07.11.2022 - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokół nr 77.2022 z dnia 14.11.2022 - opinia o izolacji

szybkie wyłączenie, ppor. Luf przedn. ois. ew. - pozytywny

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



c/ instalacja odgromowa

protokół nr 55/2020. z dnia 25.11.2020 - pozytywny.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

opinia nr 211/2022 z dnia 17.11.2022r. - pozytywna.

## II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - czerwiec 2022

Inne SAP, kontrole oddymiania - 31.01.2023 - ukt. sprawne.

### 1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe, g. gaśn. CO<sub>2</sub> ilość normalna - przegląd

i konserwacja - 17.10.2022 - sprzęt sprawny.

### 2/ Instalacja hydrantowa

214 Ø 53 (bierze p. str.) 214 Ø 25 (k. podst. str.) pomiar ciśnienia

i wydajności - 17.10.2022r. - k. normalne.

### 6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek składa się z dwóch przestronnych osiowo prostokątnych - czteropiętrowy, podpiwniczony, o pow. użytkowej - 5.042 m<sup>2</sup>, kub. 18.710 m<sup>3</sup>. Podzielony na strefy - EI 60 pomiędzy segmentami górnymi, por. EI 30. Ogółem 23 strefy - 20 stref i 3 (klatki schodowe z oddymianiem). Podnoszące klatki schodowe stanowi ten kompleks ppor. z windy przystosowane do ewakuacji wreszcie. Oświetlenie ewakuacyjne w całym obiekcie, instalacja SAP z automatycznym wyładowaniem dymu. Czerwiec ewakuacyjny - 22 sierpnia 2022 r.

W dniu kontroli (15 marca 2023r) nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani usterek mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Poziom i stan zabezpieczeń może stanowić wzór dla innych obiektów kat ZLI tego typu

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia\* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami\*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pułk

(podpis osoby kontrolującej)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
30-725 KRAKÓW, UL. ŁANOWA 43  
tel. 12/653-20-41, 12/296-77-42, fax 12/653-03-90

p.o. DYREKTOR

mgr Elżbieta Różwadowska

(podpis osoby obecnej przy kontroli)