

06-02.12M.130.2021

znak pisma

Kraków, dnia 10 września 2021 r.

Protokół kontroli nr 130, 2021
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2010 z dnia 10 marca 2021 r.

.....
dyplomowany specjalista Wojciech Rajska

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 10.09.2021 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Zespole Szkół Podstawowo-Medialnych - os. Tysiąclecia 38

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podlegiej Wydziału Edukacji UMK (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Andrzej Młynarski - kier. gospodarki

p. Małgorzata Lewar - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Małgorzata Lewar

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

Kontrolę bezpieczeństwa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki szkoły + biurowe.

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

brak instalacji gazowej.

b/ instalacja elektryczna

protokół z powiadom. nr ZSPM/KR/2020

z dnia 30.11.2020 - pozytywny.

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



c/ instalacja odgromowa

..... protokół z planów ur ODG-43-KZ/19

..... z dnia 08.08.2009 - pozytywny

d/kontrola stanu przewodów kominowych

..... protokół nr 139/2020 z dnia 16.11.2020

..... z okresowej kontroli - pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

..... aktualizowane - lipiec 2021r.

Inne

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

..... gaśnice proszkowe, CO₂, ilość nominalna - przegląd

..... i konserwacja - 26.05.2021 - sprawne.

2/Instalacja hydrantowa

..... 12 hydrantów Ø52 - poziomu dźwignia i wydajność

..... 15 dnia 19.11.2020 - w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

..... obiekt szkolny - budynek klasowy

..... dwupiętrowy na planie prostokąta, połączony 15 portami przewodowymi

..... z segmentem cz. sali gimnastycznej i kuchni, z osobnym wejściem.

..... Drogi ewakuacyjne dwie, brukowane. Bud. główny PLN. 3660 m²

..... Puzzi - warsztatów 385 m². Kubatura całkowita 14 664 m³. Personel

..... przeszkolony, licząc około osób do organizowania i prowadzenia

..... akcji ratowniczo-gaśniczej.

..... Człociechina ewakuacyjne - ostatnio - 12.10.2020 m.in. Paweł Midecki

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



W dniu kontroli nie stwierdzona usterek, ani uchybień.

wiązających wliczającym się bezpieczeństwo pojazdowe skory.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

1. Ogólnego zasad bezpieczeństwa pojazdowego

w budynkach ZL II. (b. wartości publicznej)

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniośle następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.


GŁÓWNY SPECJALISTA
Wojciech Pajak

(podpis osoby kontrolującej)

Zespoł Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza
31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 38
tel. 12 648 49 03; fax 12 649 91 55 w. 11
IP 676-10-41-072 REGON 000184022

Dyrektor
Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza

Małgorzata Lenart

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl
31-949 Kraków, os. Zgody 2
www.krakow.pl

