

OC-02.1711.154.2022.
znak pisma

Kraków, dnia 21.10.2022 r.

Protokół kontroli nr 154/2022.

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.03.2021 r.

podinspektor Elżbieta Górecka-Majdzińska
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 21.10.2022 r.

kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej
w Młodzieżowym Domu Kultury, os. Tytułacja 15, 31-606 Kraków

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej

Wydział Edukacji UMK
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Joanna Słauka

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Joanna Słauka

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek i pomieszczenia

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

brak inst. gazowej

b/ instalacja elektryczna

Protokół nr T15/Bursa/18 z dn. 30.08.2019r.
będący skutkiem oceny przepięciowej (not. bud.
08.2021)

c/ instalacja odgromowa

Protokół nr T15/Odgrom/20 z dn. 23.11.2020 r - powyższy

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół z kontroli przewodów kominowych nr TL15/2021.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Aktualizacja lipiec 2021r. - posiada a. gępiński

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Protokół z przeglądu gaśnic w dn. 15.04.2022r.
sprzet sprawny

b/ instalacja hydrantowa

Protokół nr 2/04/2022 z dn. 15.04.2022.
z przeglądu hydrantów (2 x Ø 52)

Inne:

Os. ewakuacyjne sprawdzone wcz. na pół wst.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynki znajdują się w zabudowie osiedlowej, składowa 14
z II/2 (Dom Kultury, XI LO - I cz. Strop wspólny - II)
Budynki posiada 2 kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwn.

Pas zabudowy (wpłasc' bryły) 1262,4 m² pow. użytkowa
 1658,10 m², kubatura 89 m³ wypłasc' ok. 10 m.
 Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII przez ZLI (na I piętrze
 planowane przeniesienie do jednoczesnego przełamania 50 m od 50 os.
 Budynek posiada powłokę ewakuacyjną na długości ciek.
 Budynek ewakuacyjny. Włotki chłodne. Podłogi podłogiem
 d. ewakuacyjnej i prowadzącej przez włotki w dniu 30.08.2022 r.
 Hala zamykająca dom kultury posiada więcej niż 50 stacji wykładowych.
 Prędkość gwałtowności wykonywane przez podłogę kładącą
 Spółdzielni Mieszkaniowej, Wyposażenie (stwierdzenie 42)
 Uwagi: W dniu przeglądu nie stwierdzono wleku
 awaryjności mogących mieć wpływ na
 bezpieczeństwo podczas budynku oraz
 osób w nim przebywających.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego,

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wnioś następujące zastrzeżenia* do protokołu:

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

Elżbieta Góralik-Możdzińska

(podpis osoby kontrolującej)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

im. Andrzeja Bursy

31-606 Kraków, os. Tysiąclecia 15

tel./fax: 12 648 49 95

DYREKTOR MDK

mgr Joanna Słomka

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl

