



Kraków

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 27	
Wpłynęło:	24.01.23 (data)
nr kontrolki wpływu	12
Ilość zał.	
Podpis:	

OC-02.17M.1.2023

znak pisma

Kraków, dnia 4 stycznia 2023

Protokół kontroli nr 1, 2023 z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021

grubny specjalista Wojciech Bęga

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 04.01.2023 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Żłobku Samorządowym nr 27, os. Korzeniowskie 28

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Agnieszka Ochwińska - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Agnieszka Ochwińska

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek żłobka + otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z przeglądu - próba szczelności - 30.03.22 - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokół z pomiarów instalacji elektrycznej - marzec 2022

pozytywny

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



c/ instalacja odgromowa

protokół z pomiarów instalacji - marzec 2021 - pozytywny.
(instalacja wymienione przy termomodernizacji)
d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół z okresowej kontroli - 9/2/2022 z 25.05.2022
- pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja 2022r.

Inne przebieg s. oddymiania 20.05.2022 - SAP- 20.05.2022 - poz.
1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe, CO₂, ilość normatywnie - przebieg
i konserwacja - 16 maja 2022 - sprawne

2/ Instalacja hydrantowa

4 hydranty ϕ 25 - pomiar ciśnienia i wydajności
- 16 maja 2022 - w normie

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje: budynek jednopiętrowy, podpi-
wniczny, wys. 8,2 m, Pow. użytkowa 895 m², Kubatura 4968 m³.

Drugi ewakuacyjny oznakowane z oświetleniem ewak. (zwyczajnym)

System SAP ze zwiększoną ilością czujek - zgodnie z post. WK PSP.

Dwie klatki schodowe, jedne wydzielone ol. EI-30, z oddy-
mianiem. Personel przeszkolony, wyznaczono osoby do
zadań ratowniczo-gaśniczych.

Ćwiczenia ewakuacyjne - ostatnio 11 października 2022r.

Usługi:

W dniu kontroli (4 stycznia 2023) nie stwierdzono nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

- ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w b.z.L11.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wnioś ~~następujące zastrzeżenia*~~ do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Paqk

(podpis osoby kontrolującej)

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 27
31-843 Kraków, os. Kazimierzowskie 28
tel. 12 648 26 46
REGON 121420620

DYREKTOR ŻŁOBKA
SAMORZĄDOWEGO Nr 27

Agnieszka Ochniowska

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

