

06-02.1711.227.2023
znak pisma

Protokół kontroli nr 227/2023
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01/2023 z dnia 27.07.2023 r.

podinspektor Dominik Nowak
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 06.12.2023 r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej

w Internacie Zespołu Szkół Łączyński
ul. Nowoczyńskiego 2, 30-336 Kraków
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)Podległej UMK Wydział Edukacji
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. dyrektor
Paweł Kucharczyk
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. dyrektor
Paweł Kucharczyk, p. kierownik Agneta Szpyt
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:
budynek internatu

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 25.05.2023 r. - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

brak protokołu rocznego przeglądu instalacji

c/ instalacja odgromowa

protokół nr 48/2022 z dnia 29.12.2022r. - pozytywny

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

protokół z dnia 25.05.2023r. - pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

IBP - opracowana grudzień 2022r.

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

protokół z dnia 14.04.2023r. pozytywny. Ilości normalna
13 gaśnic proszkowe, śniegowe i gazowe.

b/ instalacja hydrantowa

protokół z dnia 30.11.2023r. hydranty ϕ 52 - 8 szt
pomiar ciśnienia i wydajności w nockie.

Inne:

protokół nr 1/2022 z próby przeciwpożarowego użytkownika
...przebiegu

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek internetu jest budynkiem wolnostojącym. Obiekt
posiada 4 kondygnacje. Powierzchnia użytkowa 4273,
kubatura 15334, wysokość budynku 11. Budynek niski.

Budynek posiada 4 wyjścia ewakuacyjne. Ostatnie
ewakuacyjne wyjście 26.09.2023 r.

Uwagi:

Posiada protokół z przeglądu instalacji elektrycznej.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

Ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł ~~następujące zastrzeżenia*~~ do protokołu:

Z

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/~~z zastrzeżeniami*~~.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODINSPEKTOR


Dominik Nowak

(podpis osoby kontrolującej)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
tel. 12 266 39 52, faks 12 267 65 44
NIP 944 10 14 272 REGON 000183207

DYREKTOR
Zespołu Szkół Łączności


Paweł Kucharczyk

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

