

Kraków, dnia 15 grudnia 2023 r.

OC-02.17M.232.2023

znak pisma

Protokół kontroli nr 232.2023
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021

główny specjalista Wojciech Pajek

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 15.12.2023 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Złobku Samorządowym w 21. ul. ^{Służba} (Zdrowej) Lekska 3.

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Agnieszka Metz - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Agnieszka Metz

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki Złobka + otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 27.10.2023 - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokół 04/09/23/3 - instalacja, wymiana, szkielety - 04.09.23

protokół 4/09/23/2 - ocena ewakuacyjna - pozytywna

c/ instalacja odgromowa

protokół z pomiarem - 05.12.2023 - pozytywny.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 190/2023 - z dnia 04.12.2023 - pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - 2021 - (R. Szlachta)

Inne

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe 6kg, 2kg (gazów) pianowe - ilość normalna
- przegląd i konserwacja - 26.07.2023 - sprzęt sprawny.

2/ Instalacja hydrantowa

2 hydranty $\phi 52$ - pomiar ciśnienia i wydajności - 26.07.2023
- w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynki wolnostojący, jednopiętowy, częściowo podpiwniczony
Pow. użytkowa 1009,03 m², kubatura 4262,8 m³. Dwie klatki
schodowe - wydrążone - system odbijające z aut. wykrywaczem
Drogi ewakuacyjne szerokie, oznakowane z oświetleniem
ewakuacyjnym. Drogi ewakuacyjne bez przesłód ruchomych
Ppor. Wygarnik prędnik zeotyczny, oznakowany. Personel
przeszkolony, wyznaczono osoby do zadania ppor.
Ćwiczenia ewakuacyjne - 15 września 2023r.

W dniu kontroli (15 grudnia 2023) nie stwierdzono usterek ani nieprawidłowości, mogących mieć wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego budynku i obiektu.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej ZL II.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do protokołu

[Handwritten signature]

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

[Handwritten signature]
Wojciech Fajek

(podpis osoby kontrolującej)

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 21

31-203 Kraków, ul. Lekarska 3
tel. 12 416 24 01

DYREKTOR
ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO Nr 21
w KRAKOWIE

[Handwritten signature]
mgr Agnieszka Metz

(podpis osoby obecnej przy kontroli)