

OC-02.1711.54.2023
znak pisma

Kraków, dnia 28.03.2023.

Protokół kontroli nr 54/2023.

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.03.2023.

podinspektor Elżbieta Gpudik - Mozduriska
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 28.03.2023. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej

w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3
ul. Ułtów 21a, 31-450 Kraków
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej Wydział Edukacji UMK.
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Małgorzata Pawłowska
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Małgorzata Pawłowska
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowe

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki i otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokół z dn. 22.11.2022r. - przybrany

b/ instalacja elektryczna

Protokół nr 09/2021/BR3 z dn. 1.09.2021. (5 letni) - pozytywny
Protokół nr RAP-4-2022 z dn. 30.08.2022. - pozytywny
w tym: op. wył. przed / p. roz. wył. przed (pozytywny)

c/ instalacja odgromowa

Protokół nr 09/2021/BR3 - z uwagi (z dn. 1.09.2021.)
po usunięciu usterki przegląd z dn. 8.12.2022. protokół
nr RAP-6-2022 - pozytywny

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół nr 90/2022 z dn. 07.07.2022. - pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

IBP opracowane grudnia 2021. posiada cz. graficzną
porównany ze sprawozdaniem z IBP dla porównawczego podziału
analizacji

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Protokół z dn. 28.11.2022. przegląd i regeneracja
sprzęt 1 pełna norma

b/ instalacja hydrantowa

Protokół z bezbłędne działanie i wytrzymałości hydrantów
Ø25 - 7 szt. - w normie

Inne:

Obwieszczenie ewakuacyjne / anonimowe badanie wpływu woli.
1.09.2021 - pozytywne

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynki 1-kł. i 2-kł. z 2 ciętymi podziurkami ze sobą cz. odłamkami
i kondygnacje nadziemne, 1 podziemne, 1 w (kuchnia) 2 ZV - 3 kondygnacje
nadziemne, cz. podziemne, posiada 21d. schodowe otwarte.

Pa. zabudowy 1413 m² pa. użytkowa 2100,33 m² kubatura
grupa wykopów - N. 1 stopień zagrożenia - wielkość wie jest przewidziana
2022 zgodnie z SS PWA 21 V.
Ocena ryzyka endorwiny w dniu 14.09.2022r. (uchwała nr 108 os.)
Drogi endorwiny orzechowe, olivowe.

Uwagi: Przeprowadzić badania drzewostan. anemijnego/endorwijnego
do dnia 30.01.2023r.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego, orzechowe
anemijnego/endorwijnego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do
protokołu:



9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

PODIWSPEKTOR

Elżbieta Góralik-Możdzińska

(podpis osoby kontrolującej)

BURSA SZKOLNICTWA
PONADPODSTAWOWEGO NR 3
31-450 Kraków, ul. Ułanów 21 a
tel./ fax 12-411-64-39

DYREKTOR BURSY

Henryk Kępczyński
(podpis osoby obecnej przy kontroli)

