



Kraków

OC-Q2.1711.163.2023

znak pisma

Kraków, dnia 10.10.2023.

Protokół kontroli nr 163/2023

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.03.2021

podinspektor Elżbieta Gorolik-Możdżusko

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 10.10.2023

kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej

w Szkole Podstawowej nr 33

ul. Konarskiego 2, 30-049 Kraków

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej

Wydział Edukacji UMK

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Michał Witek

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

budynnek i otoczenie

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowe

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynnek i otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokoły z obr. 25.01.2023 - przyłączy

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



b/ instalacja elektryczna

Protokół nr 2023/KRA/32 z dn. 20.02.2023 r.
instalacja w budynku zlokalizowanym w ul. Opatowska 100, bloku mieszkalnym
pomiędzy ul. wstępującą (miejscu po kontroli) Błok boczny
później - wpł. przedmiotów. End.

c/ instalacja odgromowa

Protokół z dn. 21.02.2019 r. - pomyślny.

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół nr 04/10/2023/MC 00 z dn. 16.09.2023. - pomyślny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

opracowana w sierpniu 2023 r.

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Protokół z dn. 29.12.2022 r. konserwacji i kontroli
gaśnic - ilość i stan techniczny

b/ instalacja hydrantowa

Protokół z dn. 29.12.2022 r. badanie ciśnienia
i wydajności hydrantów: 3x $\phi 52$ - w domu (w tym hydrant)
4x $\phi 25$ - w ul. wstępującej

Inne:

[Signature]

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek w swojej zabudowie w miejscu kontroli trykandyn.
podpływowi z podłożem uregulowanym, posiada 2 (dwie) g.
Schodowe (zabudowane), z miejsc eksploatacyjnych.

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl




Prac. użytkowa 25257 m² kubatura 17800 m³ wysokość 13,5 m. Długość mostu 100 m, szerokość 10 m. Ostateczny koszt ewaluacyjny w dniu 28.08.2023 r. (323 m² i 21 m³).
Drogi ewaluacyjne ochronne.

- Uwagi:
- 1) należy przeprowadzić badanie ppoż/og. wybranki
 - 2) należy przeprowadzić badanie oświetlenia ewaluacyjnego
 - 3) należy obliczyć koszt schodów, oddymienia, oświetlenia ewaluacyjnego.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

obliczenia kosztów schodów, oddymienia, oświetlenia ewaluacyjnego

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do protokołu:



9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

Elżbieta Goralik-Moździńska

(podpis osoby kontrolującej)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 33

im. Króla Stefana Batorego

30-049 Kraków, ul. Konarskiego 2

tel./fax 12633 13 83, tel. 12633 02 47

Dyrektor Szkoły

mgr Michał Witek

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



