

## **Dostępność architektoniczna (stan na dzień 01.01.2025)**

### **Centrum Administracyjne Nr 2, budynek os. Szkolne 27**

Wyczerpujący opis dostępności architektonicznej powinien odpowiadać na pytania:

- czy osoby na wózku mogą wjechać do budynku, na wszystkie jego kondygnacje;

Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób na wózkach, placówka jest wyposażona w schodołaz.

- w jaki sposób osoba na wózku inwalidzkim może dostać się do budynku;

Do budynku na os. Szkolnym 27 można wjechać przez bezstopniowe wejście o szerokości 90 cm

- czy drzwi i ściany szklane oznaczone są kontrastową taśmą;

W budynku brak drzwi i ścian szklanych.

- czy schody wyposażone są w poręcze;

Wszystkie schody w budynku wyposażone są w poręcze.

- czy stopnie schodów oznaczone są kontrastowymi pasami;

Oznaczony jest pierwszy i ostatni stopień

- czy przyciski w windzie oznaczone są alfabetem brajla;

Brak windy.

- czy winda wyposażona jest w komunikaty głosowe;

Brak windy

- czy jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami;

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

- czy jest parking dla osób z niepełnosprawnościami;

Brak wyznaczonego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami, możliwy jest jednak bezpośredni wjazd na teren placówki.

- czy są i gdzie się znajdują tyflomapy;

W budynku brak tyflomap

- czy pomieszczenia w budynku oznaczone są tabliczkami z wypukłymi cyframi i alfabetem brajla;

Drzwi wejściowe do budynku tak

- czy podmiot stosuje w swoim budynku dźwiękowe systemu nawigacji dla osób niewidomych;

NIE

- informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku przy ul. Moczydło 12 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

- sposób dojazdu komunikacją miejską

Do Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie na os. Szkolnym 27 można dojechać komunikacją miejską (autobusy linii 123,139,142,149,163,172, tramwaje linii nr 44,21,22). **Przystanek : Struga, następnie ulicami Struga i Rydza Śmigłego.**

## **Dostępność architektoniczna (stan na dzień 01.01.2025)**

### **Centrum Administracyjne Nr 2, budynek Naczelna 12**

Wyczerpujący opis dostępności architektonicznej powinien odpowiadać na pytania:

- czy osoby na wózku mogą wjechać do budynku, na wszystkie jego kondygnacje;

Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób na wózkach, placówka jest wyposażona w schodołaz.

- w jaki sposób osoba na wózku inwalidzkim może dostać się do budynku;

Z wykorzystaniem schodołazu.

- czy drzwi i ściany szklane oznaczone są kontrastową taśmą;

W budynku brak tego typu przeszkleń.

- czy schody wyposażone są w poręcze;

Oprócz wejścia na parter – tak.

- czy stopnie schodów oznaczone są kontrastowymi pasami;

Pierwszy i ostatni stopień .

- czy przyciski w windzie oznaczone są alfabetem brajla;

Brak windy

- czy winda wyposażona jest w komunikaty głosowe;

Brak windy

- czy jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami;

W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

- czy jest parking dla osób z niepełnosprawnościami;

Przy ulicy Naczelnej 12 brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością, możliwy jest jednak bezpośredni wjazd na teren placówki.

- czy są i gdzie się znajdują tyflomapy;

W budynku brak tyflomap.

- czy pomieszczenia w budynku oznaczone są tabliczkami z wypukłymi cyframi i alfabetem brajla;

Drzwi wejściowe tak

- czy podmiot stosuje w swoim budynku dźwiękowe systemy nawigacji dla osób niewidomych;  
Nie
- informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku przy ul. Naczelnej 12 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

- sposób dojazdu komunikacją miejską

Do Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie przy ul. Naczelnej 12 można dojechać komunikacją miejską (liniami autobusowymi nr 132, 139, 184). **Przystanek : Olszecka , następnie ok. 300 m ul. Naczelną.**

## **Dostępność architektoniczna (stan na dzień 01.01.2025)**

### **Centrum Administracyjne Nr 2, budynek os. Willowe 19**

Wyczerpujący opis dostępności architektonicznej powinien odpowiadać na pytania:

- czy osoby na wózku mogą wjechać do budynku, na wszystkie jego kondygnacje;  
Placówka na os. Willowym 19 jest wyposażona w schodołaz , zatem możliwe jest dotarcie na każdą kondygnację budynku.
- w jaki sposób osoba na wózku inwalidzkim może dostać się do budynku;  
Do budynku prowadzi bezstopniowe wejście.
- czy drzwi i ściany szklane oznaczone są kontrastową taśmą;  
W budynku brak szklanych drzwi i ścian.
- czy schody wyposażone są w poręcze;  
TAK
- czy stopnie schodów oznaczone są kontrastowymi pasami;  
Oznaczony jest pierwszy i ostatni stopień.
- czy przyciski w windzie oznaczone są alfabetem brajla;  
BRAK WINDY
- czy winda wyposażona jest w komunikaty głosowe;  
BRAK WINDY
- czy jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami;  
W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
- czy jest parking dla osób z niepełnosprawnościami;  
Przy budynku na os. Willowym 19 brak jest wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.
- czy są i gdzie się znajdują tyflomapy;  
W budynku nie ma tyflomap
- czy pomieszczenia w budynku oznaczone są tabliczkami z wypukłymi cyframi i alfabetem brajla;  
NIE

- czy podmiot stosuje w swoim budynku dźwiękowe systemu nawigacji dla osób niewidomych;

NIE

- informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku na os. Willowym 19 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

- sposób dojazdu komunikacją miejską

Do Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie na os. Willowym 19 można dojechać komunikacją miejską (autobusy linii 139,174,501, tramwaje linii 4,21,22,44). Przystanek: Struga, następnie ulicą Władysława Orkana.

## **Dostępność architektoniczna (stan na dzień 01.01.2025)**

### **Centrum Administracyjne Nr 2, budynek ul. Koprowa 4**

Wyczerpujący opis dostępności architektonicznej powinien odpowiadać na pytania:

- czy osoby na wózku mogą wjechać do budynku, na wszystkie jego kondygnacje;

Do budynku przy ul. Koprowej 4 osoba na wózku może wjechać wyłącznie na parter. Piętro budynku jest niedostępne dla osób na wózkach.

- w jaki sposób osoba na wózku inwalidzkim może dostać się do budynku;

Do budynku przy ul. Koprowej 4 można wjechać na poziom parteru przez bezstopniowe wejście.

- czy drzwi i ściany szklane oznaczone są kontrastową taśmą;

W budynku brak tego typu przeszkleń.

- czy schody wyposażone są w poręcze;

TAK

- czy stopnie schodów oznaczone są kontrastowymi pasami;

Pierwszy i ostatni tak.

- czy przyciski w windzie oznaczone są alfabetem brajla;

BRAK WINDY

- czy winda wyposażona jest w komunikaty głosowe;

BRAK WINDY

- czy jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami;

W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

- czy jest parking dla osób z niepełnosprawnościami;

Przy ulicy Koprowej brak jest wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami, możliwy jest jednak bezpośredni wjazd na teren placówki.

- czy są i gdzie się znajdują tyflomapy;

W placówce brak tyflomap.

- czy pomieszczenia w budynku oznaczone są tabliczkami z wypukłymi cyframi i alfabetem brajla;

NIE

- czy podmiot stosuje w swoim budynku dźwiękowe systemu nawigacji dla osób niewidomych;

NIE

- informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku przy ul. Koprowej 4 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

- sposób dojazdu komunikacją miejską

Do Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie przy ul. Koprowej 4 można dojechać komunikacją miejską (autobus linii 153) oraz liniami PKP. **Przystanek : Bieżanów Drożdżownia, następnie ulicami Rakuś, Ślósarczyka, Zolla.**

## **Dostępność architektoniczna (stan na dzień 01.01.2025)**

### **Centrum Administracyjne Nr 2, budynek ul. Moczydło 12**

Wyczerpujący opis dostępności architektonicznej powinien odpowiadać na pytania:

- czy osoby na wózku mogą wjechać do budynku, na wszystkie jego kondygnacje;

Do budynku przy ul. Moczydło 12 można wjechać na parter, pierwsze piętro nie jest dostępne dla osób na wózkach.

- w jaki sposób osoba na wózku inwalidzkim może dostać się do budynku;

Do budynku przy ul. Moczydło 12 na poziom parteru można wjechać wykorzystując specjalny podest.

- czy drzwi i ściany szklane oznaczone są kontrastową taśmą;

NIE

- czy schody wyposażone są w poręcze;

TAK

- czy stopnie schodów oznaczone są kontrastowymi pasami;

Oznaczony jest pierwszy i ostatni stopień

- czy przyciski w windzie oznaczone są alfabetem brajla;

Brak windy.

- czy winda wyposażona jest w komunikaty głosowe;

Brak windy.

- czy jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami;

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

- czy jest parking dla osób z niepełnosprawnościami;

Przy ul. Moczydło brak wyznaczonego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami, możliwy jest jednak bezpośredni wjazd na teren placówki.

- czy są i gdzie się znajdują tyflomapy;

W budynku brak tyflomap.

- czy pomieszczenia w budynku oznaczone są tabliczkami z wypukłymi cyframi i alfabetem brajla;

NIE

- czy podmiot stosuje w swoim budynku dźwiękowe systemu nawigacji dla osób niewidomych;

NIE

- informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku przy ul. Moczydło 12 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

- sposób dojazdu komunikacją miejską

Do Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie przy ul. Moczydło 12 można dojechać komunikacją miejską z pętli w Borku Fałęckim (autobusy linii 214, 215). **Przystanek : Swoszowice Szkoła, następnie ulicą Siarczanogórką do ul. Moczydło.**

## **Dostępność architektoniczna (stan na dzień 01.01.2025)**

### **Centrum Administracyjne Nr 2 , lokal w budynku os. Zielone 25**

Wyczerpujący opis dostępności architektonicznej powinien odpowiadać na pytania:

- czy osoby na wózku mogą wjechać do budynku, na wszystkie jego kondygnacje;  
Nie
- w jaki sposób osoba na wózku inwalidzkim może dostać się do budynku;  
Do budynku prowadzi bezstopniowe wejście o szerokości 90 cm.
- czy drzwi i ściany szklane oznaczone są kontrastową taśmą;  
Brak tego typu przeszkleń
- czy schody wyposażone są w poręcze;  
Brak poręczy, pomiędzy holem wejściowym a parterem są tylko 2 stopnie.
- czy stopnie schodów oznaczone są kontrastowymi pasami;  
TAK
- czy przyciski w windzie oznaczone są alfabetem brajla;  
BRAK WINDY
- czy winda wyposażona jest w komunikaty głosowe;  
BRAK WINDY
- czy jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami;  
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
- czy jest parking dla osób z niepełnosprawnościami;  
Brak wydzielonego miejsca , jest jednak możliwy podjazd bezpośrednio pod drzwi wejściowe.
- czy są i gdzie się znajdują tyflomapy;  
W budynku brak tyflomap.
- czy pomieszczenia w budynku oznaczone są tabliczkami z wypukłymi cyframi i alfabetem brajla;  
NIE
- czy podmiot stosuje w swoim budynku dźwiękowe systemu nawigacji dla osób niewidomych;  
NIE

- informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku na os. Zielonym 25 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

- sposób dojazdu komunikacją miejską

Do Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie os. Zielonym 25 można dojechać komunikacją miejską (autobusy linii 160,163,193,501). **Przystanek : Żeromskiego, następnie ulicą Żeromskiego.**